Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 16 de Diciembre del 2022

# INFORME TECNICO Nº 11/2022

## Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2022 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** con ID. 411.684, se detallan los trabajos realizados al vehículo **TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AÑO 2017 con Chapa HBL037,** según el contrato Nº 121/2022.

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 9 | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tren Delantero De La Camioneta DS Toyota Hilux Doble Cabina HBL037 Año 2017 Chasis Nº8AJFS8CD001217221** | | |
| 9.3 | 3. Servicio de provicion y colocacion de Bujes parrilla | Unidad | 1 |
| 9.4 | 4. Servicio de provision y cambio de rotulass | Unidad | 1 |
| 9.5 | 5. Servicio de provision y colocacion de amortiguadores delanteros | Unidad | 1 |
| 9.6 | 6. Servicio de provision y cambio de r?leman delantera | Unidad | 1 |
| 9.7 | 7. Servicio de provision y colocacion de punta de eje delantero | Unidad | 1 |
| 10 | **Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tren Trasero De La Camioneta DS Toyota Hilux Doble Cabina HBL037 Año 2017 Chasis Nº8AJFS8CD001217221** | | |
| 10.2 | 2. Servicio de reparacion para bomba central de freno | Unidad | 1 |
| 10.4 | 4. Serevicio de provision y colocacion de zapatas de freno con fibra. (izquierdo y derecho) | Unidad | 1 |
| 10.5 | 5. Servicio de provision y colocacion de tambores de freno trasero | Unidad | 1 |

*Lic. Joaquin Ortigoza*

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 16 de Diciembre del 2022

# INFORME TECNICO N° 12/2022

## Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2022 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** con ID. 411.684, se detallan los trabajos realizados al vehículo **TOYOTA HILUX CABINA SIMPLE AÑO 2019 con Chapa AACX751,** según el contrato Nº 121/2022.

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| **12** | **Cambio de aceite y filtros De la Camioneta CS Toyota Hilux Cabina Simple AACX751 Año 2019 Chasis Nº 8AJEB8DB04160766** | | |
| 11.1 | 1.Servicio de provision y cambio de aceite de Caja | Unidad | 1 |
| 11.2 | 2. Servicio de provision y cambio de aceite de Diferencial | Unidad | 1 |
| 11.3 | 3. Servicio de provision y cambio de aceite de Motor | Unidad | 1 |
| 11.4 | 4. Servicio de provision y cambio de Filtro de Combustible | Unidad | 1 |
| 11.6 | 6. Servicio de provision y cambio de Filtro de Aire | Unidad | 1 |
| **11** | **Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Embrague De la Camioneta CS Toyota Hilux Cabina Simple AACX751 Año 2019 Chasis Nº 8AJEB8DB04160766** | | |
| 11.1 | 1. Servicio de provision y cambio de bomba central de embrague | Unidad | 1 |
| 11.3 | 3. Servicio de provision y cambio de disco de embrague | Unidad | 1 |
| 11.5 | 5. Servicio de provision y cambio de ruleman cojinete de empuje | Unidad | 1 |

*Lic. Joaquín Ortigoza*

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE