228

Garden

Asunción, 20 de agosto 2025.

INFORME TÉCNICO

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL

Presente

A continuación, detallamos los trabajos realizados en nuestro taller al vehículo, SPORTAGE EX 2.0, BLANCO, CHAPA Nº BUG 987.

Descripción

Ítem.	Descripción	Cantidad
81	Disco de Embrague- Camioneta Kia Sportage Año 2015	1
82	Plato de Presion- Camioneta Kia Sportage Año 2015	1
83	Cojinete de Empuje- Camioneta Kia Sportage Año 2015	1
281	Bobina de Alta- Camioneta Kia Sportage Año 2015	4
142	Mano de Obra por Mantenimiento y Reparación de Caja y Diferencial Delantero por Hora (Correspondiente a los ítems 80 al 141)	18
	*Reparaciones que no estén incluidas dentro de la planilla de Lista de Precios, previa autorización de la Dirección de Transporte	
	Aceite Gold 75w90	2
	Reparación de Catalizador	29
	Material Auxiliar	1

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS * DIRECCIÓN DE TRANSPORTE * DIRECCIÓN

Edgar Torales
Director
Dirección de Transporte
RECIBÍ CONFORME

Ing. Néstor Amarilla
Gerente de Servicios
Garden Automotores S.A.

Garden GRUPO SERVICE