# CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

**INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2**

| | |
|---|---|
| SOLICITANTE: | AGRUPACION ESPECIALIZADA |
| FECHA: | ORDEN DE SERVICIO Nº:15 |

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 1.2 | Eje de mando | 1 |
| 1.3 | Anillos sincronizadores | 5 |
| 1.4 | Eje ranurado | 1 |
| 1.5 | Engranaje de 1 a 5ta. | 4 |
| 1.6 | Engranaje marcha atr?s | 1 |
| 1.7 | Rulemanes | 4 |
| 1.8 | Mano de obra por reparacion general de caja | 1 |
| 1.10 | Corona pi?on | 1 |
| 1.11 | Rulemanes | 4 |
| 1.12 | Cruceta cardan | 1 |
| 1.13 | Centralizador completo | 1 |
| 1.15 | Cilindro tristo | 4 |
| 1.16 | Engranaje satelite y planetario | 4 |
| 1.17 | Perno Diferencial con seguro | 1 |
| 1.19 | Ruleman palier | 2 |
| 1.20 | Reten palier | 2 |
| 1.21 | cambio de aceite diferencial p/Litro | 10 |
| 1.22 | Mano de obra | 1 |
| 2.7 | Barra Corta de direccion | 1 |
| 2.8 | Alineacion y balanceo de ruedas | 1 |
| 2.14 | Mano de obra | 1 |
| 4.1 | Cambiar disco de embrague | 1 |
| 4.2 | Cojinete de empuje | 1 |
| 4.3 | Plato de presi?n | 1 |
| 4.5 | Bomba Central de Embrague | 1 |
| 4.7 | Reten de bancada | 1 |
| 4.8 | Cambio de ca?eria conector de bomba de embrague a bomba auxiliar | 1 |
| 4.9 | Bomba Auxiliar de Embrague | 1 |
| 4.11 | Mano de obra | 1 |
| 5.1 | Fibras de freno - ambos (delantero) | 4 |
| 5.1 | Fibras de freno - ambos (trasero) | 4 |
| 5.4 | Tambor freno trasero - ambos | 2 |
| 5.13 | Mano de obra | 1 |
| 6.21 | Faro trasero completo | 2 |
| 6.22 | Correa de alternador | 1 |
| 6.23 | Mano de obra | 1 |
| 7.2 | Filtro de combustible | 2 |
| 7.3 | Filtro de aceite | 1 |
| 7.4 | Filtro de aire | 1 |
| 7.5 | Cambio de aceite motor p/Litro | 12 |
| 7.7 | Limpieza de tanque de combustible | 1 |
| 7.10 | Mano de obra | 1 |

| | |
|---|---|
| CAMION | FORD CARGO |
| CHASIS Nº: | 9BFXCE2U27BB87266 |
| CHAPA Nº: | EAE 105 |
| KILOMETRAJE | |

CLINICARF
Chapería · Pintura · Mecánica
Repuestos

ROLÓN
Taller