Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

MGO Nº
EXP. Nº 9117/2022

Formulario B

ACTA DE RECEPCION DE SERVICIOS Nº 015/2022

PROVEEDOR: CIMASA
CONTRATO Nº: INC Nº 076/2021
FRENTE: ☐ Administración Central ☐ Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los diecisiete días del mes de Marzo del año 2022, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción total del servicio, a entera conformidad, según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Ítem/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	1.1.1 / 1.1.27 / 1.5.1 / 1.5.6 / 1.5.7 / 1.5.16 / 1.5.17 / 1.5.40 / 1.6.1 al 1.6.10 / 1.6.12 al 1.6.18 / 1.6.21	**"SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO PERFORADOR HIDRAULICO FURUKAWA HCR-910-DS" ID Nº 395309.-**	✚DM-AR Nº 015/2022. ✚Informe de Serv. Nº 2737 y 2738	Inicio: 17/03/2022 Final: 17/03/2022
Observaciones:				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Ing. Diego Torres
I.N.C. Vallemi

Área de Requirente
Aclaración: _____

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. Mantenimiento

Jefatura Área Requirente
Aclaración: _____

INC
28-03-2022
U.O.C.

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: _____

Ing. Attilio Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC - Vallemí

AUOC: P/su proceso

Ing. Diego Quintana
Gerente Industrial
Industria Nacional del Cemento

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

CARTA INTERNA

A: **DIRECCIÓN DE FÁBRICA** **DM-AR 015/2022**

DE: **DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO**

FECHA: **17 DE MARZO DE 2022**

ASUNTO: **INFORME DE TRABAJOS**

Me dirijo a esa Dirección y por su intermedio a donde corresponda, con el objeto de informar en relación a los trabajos de Mantenimiento realizados al Perforador Furukawa HCR 910 DS (FRD-01).

Trabajos Realizados:

Mantenimiento		
Ítem	**Descripción**	**Cant.**
1.1.1	Kit de Sellos	01
1.1.27	Mano de Obra de martillos	01
1.5.1	Coupling	01
1.5.6	Reten	01
1.5.7	Mano de Obra	01
1.5.16	Manguera de Combustible	01
1.5.17	Manguera de Combustible	01
1.5.40	Acople de compresor	01
1.6.1	Cadena con zapatas	01
1.6.2	Rodillo guía	01
1.6.3	Cilindro tensor	01
1.6.4	Rodillo guía superior	01
1.6.5	Rueda guía con casquillo	01
1.6.6	Set de sellos	01
1.6.7	Eje	01
1.6.8	Piñón	01
1.6.9	Mano de Obra	01
1.6.10	Oruga	01
1.6.12	Rueda guía con casquillo LH	01
1.6.13	Rueda guía con casquillo RH	01
1.6.14	Tensor	01
1.6.15	Rodillo superior	01
1.6.16	Rodillo inferior	01
1.6.17	Buje de balanza	01
1.6.18	Rueda dentada	01
1.6.21	Servicio de tornería	01

OBS: En adjunto Informes de Servicios N° 2737 y 2738.

Atentamente.

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento

V°B° Ing. Atilio Lugo Jefe Interino

CIMASA
COMERCIAL e INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.

Avda. Bruno Guggiari Nº 1096 c/ Ecuador
Asunción - Paraguay
Teléfonos: (021) 331 339/ 331 340 / 331 102
e-mail: info@cimasapy.com

SERVICIO DE CAMPO

Nº 0002737

Solicitado por: INC- Vallemi		D.T. Nº.:	
Fecha de Pedido: 17-3-2022	Mecánico: Bernardo S. Cornelio		
Mod.: HCR910	Serie Nº.: 2114899	Horas: 12275.5 Hs motor 5926.9 Hs Impacto	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

=> Servicio de Mantenimiento tipo 600 Hs de martillo (Drifter), compresor y tren rodante.
- Descripción de las pieza utilizadas.

Item	Descripción
1.1.1	Kit de Sellos
1.1.27	Mano de obra de martillo
1.5.1	Coupling
1.5.40	Acople de compresor
1.5.16	Manguera de combustible
1.5.17	Manguera de combustible
1.5.7	Mano de obra
1.5.6	Reten
1.6.1	Cadena de zapatas
1.6.10	Oruga
1.6.12	Rueda guía LH
1.6.13	Rueda guía RH
1.6.14	Tensor
1.6.18	Rueda dentada
1.6.8	Piñon
1.6.5	Rueda guía con casquillo
1.6.9	Mano de obra

OBSERVACIONES: Trabajo concluido: Equipo queda operativo

Trabajo no concluido / Falta:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		

HORAS DE VIAJES	
HORA SALIDA TALLER ASUNCIÓN	
HORA LLEGADA CAMPO	
HORA SALIDA CAMPO	
HORA LLEGADA TALLER ASUNCIÓN	
KILOMETRAJE SALIDA TALLER	
KILOMETRAJE LLEGADA TALLER	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extras y las horas de viaje.

Cliente o Encargado — Aclaración de Firma — Firma del Mecánico

SALPA S.R.L. - Eligio Ayala Nº 1.068 e/ Brasil y EE.UU - Tel.: 200 - 394 - RUC.: 80022036-6 - C. H. 1.435 (/cc/3684/cc)
06 talonarios 50x4 del 00002501 al 0002700 - Noviembre - 2020 - Papel Químico

CIMASA
COMERCIAL e INDUSTRIAL DE MAQUINARIAS Y AUTOMOVILES S.A.

Avda. Bruno Guggiari Nº 1096 c/ Ecuador
Asunción - Paraguay
Teléfonos: (021) 331 339/ 331 340 / 331 102
e-mail: info@cimasapy.com

SERVICIO DE CAMPO

Nº 0002738

Solicitado por: INC - Vallemi		D.T. Nº.:	
Fecha de Pedido: 17-03-2022	Mecánico: Bernardo S. Cornelio S.		
Mod.: HCR 910	Serie Nº.: 2114892	Horas: 12275.5 Hs motor 5996.9 Hs impacto	

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

1.6.2 Rodillo guía
1.6.3 Cilindro tensor
1.6.15 Rodillo superior
1.6.16 Rodillo Inferior
1.6.4 Rodillo guía superior
1.6.6 Set de sellos
1.6.7 Eje
1.6.17 Buje de balanza
1.6.21 Servicio de tornería

OBSERVACIONES: Trabajo concluido: Equipo queda operativo
Trabajo no concluido / Falta:

HORAS NORMALES TRABAJADAS				HORAS EXTRAS TRABAJADAS			
FECHA		DESDE	HASTA	FECHA		DESDE	HASTA
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		
	MAÑANA				MAÑANA		
	TARDE				TARDE		

HORAS DE VIAJES	
HORA SALIDA TALLER ASUNCIÓN	
HORA LLEGADA CAMPO	
HORA SALIDA CAMPO	
HORA LLEGADA TALLER ASUNCIÓN	
KILOMETRAJE SALIDA TALLER	
KILOMETRAJE LLEGADA TALLER	

Recibí conforme el trabajo realizado durante las horas normales, las horas extras y las horas de viaje.

Cliente o Encargado — Aclaración de Firma — Firma del Mecánico

FOLIO 01.

SALPA S.R.L. - Eligio Ayala Nº 1.068 e/ Brasil y EE.UU - Tel.: 200 - 394 - RUC.: 80022036-6 - C. H. 1.435 (loc/3684/cc)
06 talonarios 50x4 del 00002501 al 00002700 - Noviembre - 2020 - Papel Químico

Original (Blanco) - Duplicado (Celeste) - Triplicado (Rosado) - Cuadruplicado (Amarillo)

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta –Asunción
Teléfonos: (595)21 557471/18 – Casilla de Correo 384 – Web: www.inc.gov.py
Planta Industrial de Villeta: (595)2595 – 2512
Planta Industrial Vallemí: (595)351 230314

FORMULARIO DE ORDEN DE SERVICIO

A: DIRECCIÓN DE FÁBRICA

DE: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

.....

FECHA: 14/03/2022

PROVEEDOR: CIMASA

CONTRATO N°: 076/2021

ID N°: 395.309

PROCESO: "SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL CARRO PERFORADOR HIDRAULICO FURUKAWA DE FÁBRICA VALLEMI"

Ítem	Descripción	Cant.
1.1.1	Kit de Sellos	01
1.1.27	Mano de Obra de martillos	01
1.5.1	Coupling	01
1.5.6	Reten	01
1.5.7	Mano de Obra	01
1.5.16	Manguera de Combustible	01
1.5.17	Manguera de Combustible	01
1.5.40	Acople de compresor	01
1.6.1	Cadena con zapatas	01
1.6.2	Rodillo guía	01
1.6.3	Cilindro tensor	01
1.6.4	Rodillo guía superior	01
1.6.5	Rueda guía con casquillo	01
1.6.6	Set de sellos	01
1.6.7	Eje	01
1.6.8	Piñón	01
1.6.9	Mano de Obra	01
1.6.10	Oruga	01
1.6.12	Rueda guía con casquillo LH	01
1.6.13	Rueda guía con casquillo RH	01
1.6.14	Tensor	01
1.6.15	Rodillo superior	01
1.6.16	Rodillo inferior	01
1.6.17	Buje de balanza	01
1.6.18	Rueda dentada	01
1.6.21	Servicio de tornería	01

Atentamente.-

V°B°

Ing. Atilio Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC - Vallemí

Ing. Dionisio Recalde
Jefe Dpto. de Mantenimiento
Solicitante