AYCOM S.R.L.

4676

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación
ARTURO BATTILANA Nº 1860
021 - 201 421

INFORME TECNICO

- [ ] MANTENIMIENTO
- [ ] REPARACION
- [ ] ASISTENCIA
- [ ] PROGRAMACION
- [ ] CONTRATO
- [ ] GARANTIA
- [ ] A FACTURAR
- [ ] OTROS

CLIENTES: Honorable Camara de Diputados
FECHA: 24/08/2010
DIRECCION: Asunción y 15 de Agosto
TELEFONO:
SOLICITADO POR: Dir. de Recursos Humanos
EQUIPO: Reloj Marcador Biometrico Marca ZK
MODELO: Iclock 3500 con pat 11-3-1-10 9459
SERIE N°:
DEFECTO SEGUN CLIENTE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
se realizo el Mantenimiento y reparación de Reloj Marcador con cambio el cambio del lector biometrico y cambio de Placa de Memoria

HORA ENTRADA:
HORA SALIDA:
TRANSLADO:
TOTAL HORAS:

TECNICO

CLIENTE
ABG. CARLOS GABRIEL ORTIZ GAVILÁN
Director General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados