Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Informe Nro: 220
Orden de Servicio N° 81
Presup. N° 012
RUC: 80008740-2
Tel. del Cliente: (021) 441 454
Fecha: 13-08-20.
Dirección: Benjamin Constan esq. Colon

Señor/es
COMANDO DE LA ARMADA
Prefectura General Naval
Departamento Admimistrativo
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN" ID Nº

Sección: Camarote S.O. N° 3 **Marca:** HAUSTEC
Equipo: Aire Acondicionado - SPLIT **Cap.:** 18.000 BTU
Código: SN 24545240577260150316

Items	Cantidad	Descripción
2.20	1	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador
2.1	3	Carga de gas refrigerante por litro
2.2	1	Soldadura por perdida de gas
2.8	1	Cambio de relai térmico
2.9	1	Cambio de termostato de alta
2.10	1	Cambio de termostato de baja
2.12	3	Cambio de capacitor
2.16	1	Cambio de válvula inversora
7.2	1	Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 18000 BTU

JULIO BOGADO
SO

Conformidad del Cliente
Comando de la Armada

Edgar Moreno

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería

Innovar
Servicios de Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner