Gerencia de Gestión Institucional

Visión: "Ser la principal Institución Financiera de Desarrollo Sostenible de la cadena de valor ganadera, con énfasis en el pequeño y mediano productor".

FG DT NRO: 14/2023 **MEMORANDUM**

A : **SR Victor Zagait** , jefe
Dpto de Administracion

DE : **Javier Baez**, Jefe
División Trasporte y Talleres.

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FECHA : 28 de marzo de 2023

REF. : pedido de pago

Por el presente se solicita a la gerencia y por su intermedio donde corresponda el pago de gs 3.460.040-(Gs tres millones cuatrocientos sesenta mil cuarenta) a favor de la firma **Autocenter de Chul Choi Chung** conforme al contrato N° 15/21 por los trabajos al vehiculo Toyota Hilux chapa BSH 243 AÑO 2014 propiedad del **Fondo Ganadero**

: Para el efecto se adjunta

_ factura de credito N°001-001-0008507
_ Nota de remision N° 001-001-0000004
_ Presupuesto N° 04
_ Informe Tecnico
_ Ordenes de provisorios
_ Orden definitivo
_ Informe sobre trabajo realizado a vehiculo
_ Certificado de cumplimiento con el seguro social IPS
_ Constancia Repce
_ Formulario Fis
_ Formulario Fip
_ Certificado de cumplimiento Tributario

RECIBIDO-FG
Gerencia Financiera
Nº 13969 Fecha: 28/03/23
Nombre: Viviana Jimenez
Firma: Gerencia Financiera 9:42

Víctor M. Zagaib
Jefe
Departamento de Administración

VISTO BUENO
ADMINISTRACION

N°: 162 Fecha 28/03/23 Fecha Recepción FG/G.G.I. / /
Providenciado a: Para su:
A OT Para su Provisión

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

FACTURA

001-001- 0008507

Fecha de Emisión:	25 DE MARZO DEL 2023	Cond. de Venta: CONTADO ☐	CREDITO X
Nombre o Razón Social:	**FONDO GANADERO**	RUC o C.I.Nº:	80006069-5
Dirección:	AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA	Teléfono:	
Cod. Cliente		Nota de Remisión Nº:	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA EXENTAS	5%	10%
1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE **TOYOTA HYLUX BSH 243**					
	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	7	128.400			898.800
	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1	190.000			190.000
	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	190.000			190.000
	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TRAMPA DE AGUA	1	527.032			527.032
	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	190.000			190.000
	CAMBIO DE BATERIA	1	650.000			650.000
	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	1	767.005			767.005
	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	1	47.203			47.203

ORIGINAL

SUBTOTALES			**3.460.040**
TOTAL A PAGAR	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA**		
LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%)	314.549 (10%)	TOTAL IVA:	314.549

CONFORMIDAD DEL CLIENTE

NOMBRE

Sr. Javier Báez
División de Transporte

Auto-Center
de Chul Choi Chung

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MECÁNICA DE VEHÍCULOS
LAVADEROS DE AUTOS

e-mail: hellogod8802@gmail.com
Núñez de Balboa y Toba Mascoi
Cel.: (0991) 833 089 - Lambaré

TIMBRADO Nº 16228051
FECHA INICIO VIGENCIA: 21/02/2023
FECHA FIN VIGENCIA: 29/02/2024
RUC.: 4828148 - 4

NOTA DE REMISION

001-001- 0000004

Fecha de Emisión: 21/03/2023

DESTINATARIO DE LA MERCADERÍA

Nombre o Razón Social: FONDO GANADERO — RUC o C.I. Nº: 80006069-5

Domicilio: AV MCAL LOPEZ Y RCA DOMINICANA

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:

Comprobante de Venta:

Comprobante de Venta Nº:

Nº de Timbrado:

Fecha de Expedición:

Fecha de Inicio de Traslado:

Fecha estimada de término de Traslado:

Dirección del Punto de Partida:

Ciudad:

Departamento:

Dirección del Punto de Llegada:

Ciudad:

Departamento:

Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de termino de traslado y/o punto de llegada

Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: TOYOTA HYLUX

Número de Registro Único del Automotor (RUA): BSH 243

Número de Registro Único del Automotor (RUA) de Remolque/Tracto/Semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre y Apellido o Razón Social:

RUC o C.I. Nº:

Domicilio:

DATOS DE LA MERCADERIA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DETALLADA (Incluir Cantidad o porcentaje de tolerancia de quiebra o de merma/Datos de relevancia de la Mercadería)
7		CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
1		CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
1		CAMBIO FILTRO DE AIRE
1		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TRAMPA DE AGUA
1		CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
1		CAMBIO DE BATERIA
1		CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION
1		CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA

ORIGINAL

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

NOTA DE PRESUPUESTO N°04

FECHA 21/03/2023

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR NEGRO**
CHAPA BSH 243

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
84.52	7	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	128.400	898.800
84.55	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	190.000	190.000
84.56	1	CAMBIO FILTRO DE AIRE	190.000	190.000
84.57	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TRAMPA DE AGUA	527.032	527.032
84.58	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	190.000	190.000
80.2	1	CAMBIO DE BATERIA	650.000	650.000
86.1	1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION	767.005	767.005
86.19	1	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA	47.203	47.203
			TOTAL	**3.460.040**

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL CUARENTA

Econ. Miguel Valiente
Gerente
Gerencia de Gestión Institucional

Sr. Javier Báez
Jefe División de Tr

AUTOCENTER

DE CHUL CHOI CHUNG
Email autocenterchoi@gmail.com

INFORME TECNICO

SEÑORES: FONDO GANADERO
RUC: 80006069-5
VEHICULO TOYOTA **MODELO HYLUX** **COLOR NEGRO**
CHAPA BSH 243
21/3/2023

ITEM	CANTIDAD	TRABAJOS REALIZADOS
84.52	7	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR
84.55	1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
84.56	1	CAMBIO FILTRO DE AIRE
84.57	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE DE TRAMPA DE AGUA
84.58	1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
80.2	1	CAMBIO DE BATERIA
86.1	1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION
86.19	1	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA

Econ. Miguel Vallente
Gerente

Lic. Javier Báez
Jefe División de Transporte

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 21 marzo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG** por el presente solicitamos se sirvan realizar mantenimiento completo de motor cambio de batería y verif dirección hidráulica detalle del vehículo **Toyota Hilux año 2014** chapa **BSH 243** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central

.

- Mantenimiento completo de motor con sus filtros
- Cambio de bateria
- Verificar direccion hidraulica

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Atentamente

Sr. Javier Báez
Jefe de ... Soporte

AUTOCENTER
RUC 4828148-4
Victor A. Almada M.

Econ. Miguel Vallejos
Gerente

FONDO GANADERO
Creciendo Juntos

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Asunción, 21 marzo de 2023.-

Señores **Taller Mecánico Autocenter de Choi Chung Chul** por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos conforme al presupuesto N° 04/23 al vehículo **Toyota Hilux AÑO 2014 chapa N° BSH 243** perteneciente al Fondo Ganadero, que presta servicio en la Oficina central (comité de administración)

ITEM:

1- cambio de aceite motor
2- cambio de filtro de aceite
3-cambio de filtro de aire
4- cambio de filtro de combustible de trampa de agua
5- cambio de filtro de combustible
6- cambio de batería
7- cambio de bomba hidráulica de dirección
8- cambio de fluido de dirección

Lcdo. Miguel Valiente
Gerente
Gestión Institucional

OBS. Esta orden debe ser devuelta con la factura .

ATENTAMENTE.

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

AUTOCENTER
RUC
Victor A. Almada M.

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

.

INFORME SOBRE TRABAJOS REALIZADOS A VEHICULO

Se informa que los trabajos según Orden De Servicio Mecánico y Presupuesto Nro 04, la División De Transporte ha verificado los cambios de repuestos en el mantenimiento realizado al vehículo **Toyota Hilux AÑO 2014 CHAPA BSH 243**, perteneciente al Fondo Ganadero, destinado en la Oficina Central, terminado los trabajos el mencionado vehículo ha sido retirado del taller mecánico TALLER AUTOCENTER DE CHUL CHOI CHUNG ." y remitido a Oficina Central.

ITEM:

1- CAMBIO DE ACEITE MOTOR
2- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE
3- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE
4- CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA
5- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE
6- CAMBIO DE BATERIA
7- CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDARULICA
8- CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA

21 MARZO 2023.-

Atentamente.

Sr. Javier Báez
Jefe División de Transporte

Miguel Ulloa
Gerente

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4828148

NRO. CERTIFICADO: 377142

FECHA EMISION: 21-03-2023

VENCIMIENTO: 20-04-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4828148

Nro. Certificado: 377142

Razon Social: CHOI CHUNG CHUL

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE PRENDAS DE VESTIR

Fecha de Inscripcion: 13-12-2019

Cantidad de Asegurados: 8

Nro. Patronal(es): 0003-61-1463 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Ministerio de INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 48281484 CHUL CHOI CHUNG

Teléfono/s : 0991833089 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** autocenterchoi@gmail.com

Dirección : SANTA CRUZ DE LA SIERRA CASI EUSEBIO AYALA

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 016578

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 26/12/2024

Otorgado en Asunción, el 26/12/2019

Renovado el 18/02/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

48281484

27032023 1324 48281484 48281484

016578

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Año: 2023 **Periodo:** Marzo

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	Cumplio	2500000	Contratista	Activo

Usuario Impresión: 4828148-4828148

Fecha Impresión: 27/03/2023

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

Chul Choi Chung

RUC

4828148-4

Entidad Contratante

Fondo Ganadero

Descripción del llamado / Contrato

ID: 389214 / SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

Monto del contrato

160.000.000

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	EDGAR IVAN	DAVID GOMEZ	2126046	PARCIAL	LABORAL	
2	OSCAR UBALDO	SOLER PAREDES	3378271	PARCIAL	LABORAL	

Lote 5647266919 , Cons.: 25

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270151340930

FECHA 14/03/2023

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4828148	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	4	CHOI CHUNG CHUL

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 13/04/2023

NÚMERO DE CONTROL : 91EC08C6

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271482814891EC08C6

84.48	SEGURO DE VALVULA				113.482	113.482
84.49	EJE BALANCEADOR DERECHO				200.000	200.000
84.50	EJE BALANCEADOR IZQUIERDO				200.000	200.000
84.51	CAMBIO BULBO DE PRESION DE ACEITE				197.114	197.114
84.52	CAMBIO DE ACEITE MOTOR				128.400	128.400
84.53	CAMBIAR CAÑO DE COMBUSTIBLE				103.927	103.927
84.54	LIMPIEZA DE TANQUE				120.237	120.237
84.55	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE				190.000	190.000
84.56	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				190.000	190.000
84.57	CAMBIO DE FILTRO DE TRAMPA DE AGUA				527.032	527.032
84.58	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE				190.000	190.000
84.59	REPARACION CAÑO DE ESCAPE				200.704	200.704
84.60	REPARACION DE SILENCIADOR				176.356	176.356
84.61	CAMBIO SILENCIADOR				561.049	561.049
84.62	CAÑO FLEXIBLE PARA SOPORTE SILENCIADOR				165.457	165.457
84.63	LAVADO COMPLETO, PULVERIZADO Y ENGRASE				98.087	98.087
84.64	MANO DE OBRA				1.450.000	1.450.000
85	Serv. de mant. y repar. de Sistema de Refrigeración del Motor - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro					
85.1	DIAGNOSTICO SISTEMA DE REFRIGERACION				87.505	87.505
85.2	CAMBIO DE BOMBA DE AGUA				379.820	379.820
85.3	REPARACION DE BOMBA DE AGUA				200.037	200.037
85.4	REPARACION DE RADIADOR				152.854	152.854
85.5	CAMBIO DE RADIADOR				1.350.000	1.350.000
85.6	LIMPIEZA DE RADIADOR				119.377	119.377
85.7	CAMBIO DE TAPA DE RADIADOR				39.481	39.481
85.8	CAMBIO DE MANGUERA DE RADIADOR				156.184	156.184
85.9	REPARACION DE ELECTRO VENTILADOR				142.603	142.603
85.10	CAMBIO BULBO DE PRESION DE AGUA				95.260	95.260
85.11	CAMBIO DE ELECTRO VENTILADOR				441.048	441.048
85.12	CAMBIO DE PALETA DE VENTILADOR				353.397	353.397

VERIFICADO
Secretaría Jurídica

Escuela de Gestión Institucional
Licencia de Gestión Institucional

80.2	CAMBIO DE BATERIA				650.000	650.000
80.3	CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA				30.000	30.000
80.4	CAMBIO DE CORREA DE ALTERNADOR				117.321	117.321
80.5	LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA)				79.928	79.928
80.6	LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO)				65.964	65.964
80.7	CAMBIO DE FOCOS DE LUCES LATERALES DELANTEROS				16.484	16.484
80.8	ALINEAR LUCES				62.698	62.698
80.9	AJUSTAR FARO AUXILIAR				37.610	37.610
80.10	FUSIBLES				4.993	4.993
80.11	RELAY				92.629	92.629
80.12	COLOCACION DE RELAY LUZ ALTA				121.192	121.192
80.13	REPARACION BASICA DE TABLERO				253.626	253.626
80.14	REPARACION TOTAL DE MOTOR DE ARRANQUE				352.824	352.824
80.15	MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS				304.089	304.089
80.16	REPARACION DEL SISTEMA DE LIMPIA PARABRISAS				116.529	116.529
80.17	CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE				187.440	187.440
80.18	BOCINA				121.793	121.793
80.19	PORTA CARBON DE ARRANQUE				130.411	130.411
80.20	CAMBIO DE BUJIAS INCANDECENTE CADA UNO				88.673	88.673
80.21	ELECTRO VENTILADOR				493.388	493.388
80.22	BENDIX				235.476	235.476
80.23	AUTOMATICO				190.503	190.503
80.24	REGULADOR DE VOLTAGE				162.854	162.854
80.25	RECTIFICADOR DE ALTERNADOR				149.606	149.606
80.26	REVISION Y MANT DE LUCES DELAN., TRASE. Y DE FRENO				102.798	102.798
80.27	MANO DE OBRA				391.000	391.000
81	Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro					
81.1	CAMBIO RULEMAN DE EMPUJE				314.739	314.739
81.2	CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE				510.119	510.119

VERIFICADO

Asesoría Jurídica

Dr. FREDIS ESTIGARRIBIA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero

85.13	CAMBIO DE EMBRAGUE DE VENTILADOR				613.459	613.459
85.14	MANO DE OBRA				263.500	263.500
86	Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - Camioneta doble cabina marca TOYOTA, Modelo Hilux 4x4, Año 2014, color negro					
86.1	CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA DE DIRECCION				767.005	767.005
86.2	REPARACION DE SINFIN HIDRAULICO DE DIRECCION				433.898	433.898
86.3	ALINEACION Y REGULACION DE PISADA DE RUEDAS				49.841	49.841
86.4	BALANCEO DE RUEDAS				59.378	59.378
86.5	CAMBIO DE SINFIN DE DIRECCION				1.250.000	1.250.000
86.6	CAMBIO DE MUÑEQUIN				229.148	229.148
86.7	CAMBIO BASE BARRA TORSION				315.989	315.989
86.8	REPARACION DE BOMBA DIRECCION HIDRAULICA				285.630	285.630
86.9	REPARACION DE SINFIN DE DIRECCION				240.616	240.616
86.10	CAMBIO DE CORREA DE DIRECCION				126.917	126.917
86.11	CAMBIO DE BRAZO ZETA				368.798	368.798
86.12	CAMBIO DE BRAZO PITMAN				369.177	369.177
86.13	CAMBIO DE CAÑO DE ALTA PRESION DE DIR. HIDRAULICA				215.970	215.970
86.14	CAMBIO DE BARRA LARGA DE DIRECCION				524.719	524.719
86.15	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				232.312	232.312
86.16	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DE DIRECCION				352.622	352.622
86.17	CAMBIO DE RULEMAN TENSOR				175.507	175.507
86.18	CAMBIO DE RETEN MASA DELANTERA				154.187	154.187
86.19	CAMBIO DE FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				47.203	47.203
86.20	CAMBIO DE CRUZETA DE COLUMNA DE DIRECCION				145.882	145.882
86.21	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				436.952	436.952
86.22	CAMBIO GUARDAPOLVO DE BRAZO DE DIRECCION				202.831	202.831
86.23	CAMBIO DE CRUCETA DE COLUMNA DE DIRECCION				145.882	145.882
86.24	CAMBIO DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION				471.936	471.936
86.25	MANO DE OBRA				351.050	351.050

VERIFICO
Asesoría Jurídica

Econ. Mario del Vallone
Gerencia de Gestión Institucional

Dr. FREDIS [illegible] ARZOLA
Presidente del Comité de Administración
Fondo Ganadero