CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Departamento de Investigacion de Hechos Punibles y Hechos Conexos
FECHA:	ORDEN DE VERIFICACION Nº:002

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3.1	Rotor de arranque	1
3.4	Ruleman de arranque	2
5.1	Filtro de aceite	1
5.2	Filtro de aire	1
5.3	Filtro de combustible	1
5.4	Cambio de aceite motor por litro	8
10.5	Cambio de aceite de caja por litro	5
6.4	Cambio de aceite de diferencial por litro	5
7.1	Precap	2
7.2	Mu?equera	2
11.1	Amortiguadores traseros	2
11.2	Bujes elasticos	8
ADICIONAL	Juego de carbon de arranque	1

CAMIONETA	ISUZU D-MAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105467
CHAPA Nº:	EAH 357
KILOMETRAJE	

Angel Manuel Domínguez Ramírez
Fiscalizador - Programa 2.1.2 Res. N° 184
C.I. 1.688.614
Cel.: 0981 472.848

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

19

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

FICHA DE CONTROL DE VEHICULO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Departamento de Investigacion de Hechos Punibles y Hechos Conexos
FECHA:	ORDEN DE VERIFICACION Nº:002

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Juego de pastillas de freno delantero	1
3.1	Rotor de arranque	1
3.4	Ruleman de arranque	2
5.1	Filtro de aceite	1
5.2	Filtro de aire	1
5.3	Filtro de combustible	1
5.4	Cambio de aceite motor por litro	8
10.5	Cambio de aceite de caja por litro	5
6.4	Cambio de aceite de diferencial por litro	5
7.1	Precap	2
7.2	Mu?equera	2
11.1	Amortiguadores traseros	2
11.2	Bujes elasticos	8
ADICIONAL	Juego de carbon de arranque	1

CAMIONETA	ISUZU D-MAX
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105467
CHAPA Nº:	EAH 357
KILOMETRAJE	

Angel Manuel Dominguez Benitez
Fiscalizador - Programa 2.1.2 Res. N° 184
C.I. 4.888.614
Cel.: 0961 472.846

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

NOTA DE PRESUPUESTO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	Departamento de Investigacion de Hechos Punibles y Hechos Conexos			
FECHA:	07/07/2019	ORDEN DE VERIFICACION Nº:002		
ITEM	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
2.1	Juego de pastillas de freno delantero	1	290.000	290.000
3.1	Rotor de arranque	1	117.000	117.000
3.4	Ruleman de arranque	2	43.000	86.000
5.1	Filtro de aceite	1	285.000	285.000
5.2	Filtro de aire	1	148.000	148.000
5.3	Filtro de combustible	1	188.000	188.000
5.4	Cambio de aceite motor por litro	8	35.000	280.000
10.5	Cambio de aceite de caja por litro	5	32.000	160.000
6.4	Cambio de aceite de diferencial por litro	5	32.000	160.000
7.1	Precap	2	252.000	504.000
7.2	Mu?equera	2	205.000	410.000
11.1	Amortiguadores traseros	2	215.000	430.000
11.2	Bujes elasticos	8	50.000	400.000
ADICIONAL	Juego de carbon de arranque	1	69.000	69.000
				3.527.000
CAMIONETA	ISUZU D-MAX			
CHASIS Nº:	MPATFS85HCT105467			
CHAPA Nº:	EAH 357			
KILOMETRAJE				

CLINICARF
Chapería Pintura Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL
PROGRAMA 2.1.2. TESORERIA

Mg. JAIME [illegible] DAVALOS
Comisario Principal M.C.P.
Jefe SUAF 2.12 Investigación Hechos Punibles