aycom S.R.L.

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación
ARTURO BATTILANA Nº 1860
021 - 201 421

INFORME TECNICO **Nº** 004619

- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] REPARACION
- [ ] ASISTENCIA
- [ ] PROGRAMACION
- [ ] CONTRATO
- [ ] GARANTIA
- [ ] A FACTURAR
- [ ] OTROS

CLIENTES: Honorable Cámara de Senadores — FECHA: 07/06/2023
DIRECCION: Av. Perú y Av. República — TELÉFONO:
SOLICITADO POR: Dirección de Mantenimiento
EQUIPO: Reloj Marcador Biométrico ZK
MODELO: P400 — SERIE Nº: 6124145200002
DEFECTO SEGUN CLIENTE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
Se realizó el mantenimiento al reloj marcador biométrico y ajustes

HORA ENTRADA:
HORA SALIDA:
TRANSLADO:
TOTAL HORAS:

TECNICO — CLIENTE

07/06/2023

aycom S.R.L.

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación
ARTURO BATTILANA Nº 1860
021 - 201 421

INFORME TECNICO **Nº** 004618

- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] REPARACION
- [ ] ASISTENCIA
- [ ] PROGRAMACION
- [ ] CONTRATO
- [ ] GARANTIA
- [ ] A FACTURAR
- [ ] OTROS

CLIENTES: Honorable Cámara de Senadores — FECHA: 7/06/2023
DIRECCION: Av. Perú y Av. República — TELÉFONO:
SOLICITADO POR: Dirección de Mantenimiento
EQUIPO: Reloj Marcador Biométrico ZK
MODELO: P400 — SERIE Nº: 6124145200003
DEFECTO SEGUN CLIENTE:

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
Reloj marcador biométrico se realizó las limpiezas y ajustes correspondientes al mantenimiento

HORA ENTRADA:
HORA SALIDA: