Ministerio Público
República del Paraguay

# ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE TRABAJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: | 16/02/24 | MOVIL Nº | t-144 |
| TALLER/ EMPRESA: | Quicar Service | DESCRIPCION | TOYOTA |
| Nº DE ORDEN | 1093 | CHAPA | EAJ-388 |
| Nº DE PRESUPUESTO | 019/2024 | CODIGO PATRIMONIAL: | 13-03-01-1785-0810 |
| KM. ACTUAL | 246.038 | | |

Por la presente se informa el trabajo realizado al presente móvil, segun se detalla en el Presupuesto Nº 019/2024 de fecha 14/02/24

| DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO | CANTIDAD |
|---|---|
| Cambiar aceite de motor p/litro | 7,00 |
| Cambiar filtro de combustible | 1,00 |
| Cambiar pre filtro de combustible | 1,00 |
| Cambiar filtro de aceite | 1,00 |
| Cambiar filtro de aire | 1,00 |
| Cambiar aceite de caja p/litro | 4,00 |
| Cambiar aceite diferencial delantero p/litro | 2,00 |
| Cambiar aceite diferencial trasero p/litro | 3,00 |
| Cambiar aceite reductora 4x4 p/litro | 2,00 |
| Cambiar liquido refrigerante/anticongelante (Por galón) | 2,00 |
| Mano de obra por hora para los items 735 al 747 | 1,00 |
| Lavado, engrase y Pulverizado | 1,00 |
| Cambiar buje parrilla superior ambos | 2,00 |
| Cambiar buje parrilla inferior ambos | 2,00 |
| Cambiar buje amortiguador c/u | 2,00 |
| Cambiar rotula inferior | 2,00 |
| Cambiar rotula superior | 2,00 |
| Cambiar brazo bieleta c/u | 2,00 |
| Cambiar muñequines c/u | 2,00 |
| Cambiar guardapolvo de cremallera c/u | 2,00 |
| Cambiar caño de alta presión de dirección hidráulica | 1,00 |
| Mano de obra por hora para los items 563 al 580 | 3,00 |

QuiCar Service
ALINEACION BALANCEO LAVADERO
VENTAS DE REPUESTOS Y CUBIERTAS
REP. DE MAQ LIVIANAS Y PESADAS
CEL.: 0971675544

Ministerio Público
República del Paraguay
Dpto. XVI - Chaco
Administración Regional

Lic. René Ovelar
Administrador Regio
Departamental

Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

Escaneado con CamScanner