DINAC	Certificado de Conformidad	GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 2

Número del Llamado: LPN N° 16/2019	**Numero de Contrato: 85/2019**	
Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARROS BOMBAS OSHKOSH		
Ubicación: AIG	**Monto contratado: Gs. 2.925.000.00.-** **Monto certificado: Gs. 74.320.000.-** **Monto Convenio: Gs. 585.000.000.-**	
Proveedor: REGIMIENTO 8 S.A.		
Periodo: 2021		
Datos de los Actuantes		
Fiscal Titular: RICARDO ORTIZ	**s/ Res. N° 232/2020**	**AERA N° ----------**
Fiscal Adjunto: MILCIADES FLEITAS	**s/ Res. N° 232/2020**	**AERA N° ----------**

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 06 días del mes de mayo del año 2021.

Certifican

Ricardo Ortiz. – **Fiscal Titular**	**Milciades Fleitas. -** **Fiscal Adjunto**

Observaciones:

DINAC
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
Departamento de Fiscalización GA-SDAF
Mesa de Entrada
Fecha: 23 SEP 2021 Hora: 14:00
Encargado: Lo. Lobolo. Amo.

V° B°

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL DPTO. DE FISCALIZACIÓN GA-SDAF * DINAC *

Lic. EDGAR CENTURIÓN
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC

Lote	Ítem	Descripción	Unidad	Cant.
	5	**Mantenimiento preventivo y correctivo de autobombas N 1° código patrimonial n° 25005-05-16-0242 SELAIG. Mantenimiento general del motor.**		
	5.1	Mantenimiento general del motor. Cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de aceite hidráulico, cambio de filtro de aceite hidráulico, cambio de filtro de combustible, cambio de filtro de aire, cambio de filtro secador de aire.	UNID.	1
	5.2	Aceite SAE 40 clasificación APICD-11MIL-L2104E o mejor ceniza sulfatada menor de 1,0 % debe tener símbolo API Service adecuados a motor de 2 tiempos DETROIT DIESEL.	UNID.	40
	5.3	Filtro de aceite PART. No LF3380	UNID.	1
	5.4	Filtro hidráulico PART No. HF6243	UNID.	1
	5.5	Filtro de combustible primario y secundario (Part. L S F 5740)	UNID.	1
	5.7	Filtro de aire PART. V250C128	UNID.	2
	5.8	Aceite hidráulico HIDROMATIC ATF	UNID.	60
	5.12	Batería PART. No. COM-8D-P	UNID.	2
	5.16	Reparación completa de parte eléctrica	UNID.	2
	5.19	Reparación con tapizados de los asientos	UNID.	3
	5.20	Agua destilada	UNID.	150
	5.25	Reparación con tapizado del techo.	UNID.	2

Certifican

Ricardo Ortiz **Fiscal Titular**	**Milciades Fleitas** **Fiscal Adjunto**

Observaciones: Los números de los códigos patrimoniales en referencia son lo que están manuscrito en cada autobomba.

Observaciones:

V° B°

Lic. EDGAR CENTURION
Jefe - Dpto. de Fiscalización
GA/SDAF - DINAC