Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 14 de Diciembre del 2022

INFORME TECNICO N° 01/2022

Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2022 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** con ID. 411.684, se detallan los trabajos realizados al vehículo **TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AÑO 2019 con Chapa AABA301,** según el contrato Nº 121/2022.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
9	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tren Delantero de Camioneta DC Toyota Hilux Doble Cabina AABA301 Año 2019 Chasis Nº 8AJB8CD601596239**		
9.2	2. Servicio de provision y colocacion de extremo de direccion izquierdo y derecho.	Unidad	1
9.3	3. Servicio de provicion y colocacion de Bujes parrilla	Unidad	1
9.4	4. Servicio de provision y cambio de rotulass	Unidad	1
9.5	5. Servicio de provision y colocacion de amortiguadores delanteros	Unidad	1
9.6	6. Servicio de provision y cambio de r?leman delantera	Unidad	1

Lic. Joaquin Ortigoza

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 14 de Diciembre del 2022

INFORME TECNICO N° 02/2022

Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2022 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** con ID. 411.684, se detallan los trabajos realizados al vehículo **TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AÑO 2017 con Chapa HBL038,** según el contrato Nº 121/2022.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
10	**Servicio de Mantenimiento y Reparación de Tren Trasero De Camioneta DC Toyota Hilux Doble Cabina HBL038 Año 2017 Chasis Nº 8AJFS8CD001217221**		
10.1	1. Servicio de provision y colocacion de cubeta anillo para mordaza y pastillas de freno	Unidad	1
10.3	3. Servicio de provision y colocacion de cilindros de freno trasero. (izquiedo y derecho)	Unidad	1
10.4	4. Serevicio de provision y colocacion de zapatas de freno con fibra. (izquierdo y derecho)	Unidad	1

Lic. Joaquín Ortigoza

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 14 de Diciembre del 2022

INFORME TECNICO Nº 03/2022

Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2022 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** con ID. 411.684, se detallan los trabajos realizados al vehículo **TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AÑO 2017 con Chapa HBL039,** según el contrato Nº 121/2022.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
11	**Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Sistema de Embrague De Camioneta DC Toyota Hilux Doble Cabina HBL039 Año 2017 Chasis Nº 8AJFS8CD401217353**		
11.1	1. Servicio de provision y cambio de bomba central de embrague	Unidad	1
11.2	2. Servicio de provision y cambio de bomba auxiliar de embrague	Unidad	1
11.3	3. Servicio de provision y cambio de disco de embrague	Unidad	1
11.4	4. Servicio de provision y cambio de plato de presion	Unidad	1
11.5	5. Servicio de provision y cambio de ruleman cojinete de empuje	Unidad	1
12	**Cambio de aceite y filtros De Camioneta DC Toyota Hilux Doble Cabina HBL039 Año 2017 Chasis Nº 8AJFS8CD401217353**		
11.2	2. Servicio de provision y cambio de aceite de Diferencial	Unidad	1
11.3	3. Servicio de provision y cambio de aceite de Motor	Unidad	1
11.4	4. Servicio de provision y cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
11.5	5. Servicio de provision y cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
11.6	6. Servicio de provision y cambio de Filtro de Aire	Unidad	1

Lic. Joaquín Ortigoza

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE