060173

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000966 |

**Asunción, 23 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | Scanners CANON image formula mod. P-215II |
| 10 | *Cambio de motorcito* |
| 10 | *Cambio de sensores* |
| 5 | *Desarme del equipo* |
| 10 | *Mantenimiento general* |

Según serie Nº 21GY316486, 21GY316488, 21GY316491, 21GY316493, 21GY316495, 21GY316497, 21GY316500, 21GY316502, 21GY316503, 21GY316505.

Según Presupuesto Nº 911

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis

Propietario

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación de Procesos Internos

SERVICE REPUESTOS
PIROY
RUC 1181806-9

Lic. Norma P. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME

060174

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000967 |

**Asunción, 23 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | Scanners CANON image formula mod. P-215II |
| 10 | *Cambio de motorcito* |
| 5 | *Cambio de sensores* |
| 5 | *Desarme del equipo* |
| 10 | *Mantenimiento general* |

Según serie Nº 21GY316506, 21GY316508, 21GY316511, 21GY316513, 21GY316515, 21GY316520, 21GY316522, 21GY316523, 21GY316530, 21GY316535.

Según Presupuesto Nº 912

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis

Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO' Y
RUC 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera S.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Arandia
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME

060175

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000968 |

**Asunción, 23 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | Scanners CANON image formula mod. P-215II |
| 10 | *Reparación de motorcito* |
| 10 | *Desarme del equipo* |

Según serie Nº 21GY316538, 21GY316540, 21GY316543, 21GY316545, 21GY316547, 21GY316549, 21GY316551, 21GY316553, 21GY316555, 21GY316557.

Según Presupuesto Nº 913

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis

Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO' Y
RUC 1181806-9

Lic. Aurelia C. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME

000176

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000969 |

**Asunción, 24 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | Scanner HEWLETT PACKARD mod. 5590. |
| 10 | *Desarme del equipo* |
| 10 | *Mantenimiento general* |
| 10 | *Reparación de motorcito* |

Según serie Nº CN17V1H330, CN17V1H222, CN17V1H221, CN17V1H340, CN17V1H350, CN17V1H401, CN17V1H406, CN17V1H411, CN17V1H570, CN17V1H590.

Según Presupuesto Nº 914

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis

Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO' Y
RUC 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

RECIBI CONFORME

060177

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000970 |

Asunción, 24 de Abril de 2019

Señores
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL
PRESENTE

RUC: 80011609-7
TEL: 6180542

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | Scanner HEWLETT PACKARD mod. 5590. |
| 5 | *Desarme del equipo* |
| 5 | *Mantenimiento general* |
| 5 | *Reparación de motorcito* |

Según serie Nº CN05GVH1JX, CN071VH0YP, CN067VH06Z, CN067VH072, CN067VH07H.

Según Presupuesto Nº 915

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis

Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIROY
RUC 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación
de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Arandia
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación
de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME

060178

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000971 |

**Asunción, 24 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | SCANNER FUJITSU MODELO 1300I |
| 10 | *Desarme del equipo* |
| 10 | *Reparación de motorcito* |

Según Presupuesto Nº 916

Serie Nº A04B020287, A04B020333, A04B020269, A04B020272, A04B020302, A04B020276, A04B020323, A04B020235, A04B020281, A04B020284.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis

Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO' Y
RUC 1181806-9

Lic. Noelia C. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Arpada
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME

000179

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000972 |

**Asunción, 25 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | SCANNER FUJITSU MODELO 1300I |
| 10 | *Desarme del equipo* |
| 10 | *Reparación de motorcito* |

Según Presupuesto Nº 917

Serie Nº A04B020316, A04B020252, A04B020330, A04B011747, A04B020288, A04B020308, A04B020253, A04B020247, A04B020295, A04B020262.
Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....
Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO' Y
RUC 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME

060180

| SERVICE REPUESTOS "PIROY" | RUC: 1181806-9 |
|---|---|
| TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000973 |

**Asunción, 25 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | SCANNER FUJITSU MODELO 1300I |
| 10 | *Desarme del equipo* |
| 10 | *Reparación de motorcito* |

Según Presupuesto Nº 918

Serie Nº A04B020290, A04B020325, A04B020259, A04B020274, A04B020273, A04B020246, A04B020285, A04B020303, A04B020307, A04B020282.
Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis
Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO' Y
RUC 1181806-9

Lic. Lucrecia E. Vera S.
Coordinadora de Mant. y Verificación de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME

000181

| SERVICE REPUESTOS "PIROY"<br>TALLERES DE REPARACIONES ELECTRICAS<br>Servicio de refrigeración en Gral. -Art. Electrónicos<br>Anexo: Venta de repuestos de lavarropas, cocinas, motores familiares y comerciales<br>Suc,: Padre Di Perma - Fdo de la Mora a 1 cuadra de calle ultima<br>Cel,: 0981- 582041 - Fernando de la Mora - Paraguay | RUC: 1181806-9<br>INFORME DE SERVICIOS<br>Nº 0000974 |
|---|---|

**Asunción, 25 de Abril de 2019**

**Señores**
**TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ELECTORAL**
**PRESENTE**

**RUC: 80011609-7**
**TEL: 6180542**

| CANTIDAD | DESCRIPCION DEL SERVICIO REALIZADO Y/O LOS MATERIALES UTILIZADOS |
|---|---|
| | LOTE Nº 5 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESCANER |
| | SCANNER FUJITSU MODELO 1300I |
| 10 | *Desarme del equipo* |
| 10 | *Reparación de motorcito* |

Según Presupuesto Nº 919

Serie Nº A04B020257, A04B020297, A04B020250, A04B020260, A04B020283, A04B020291, A04B020315, A04B020264, A04B020334, A04B020296.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

.....

Juan Gerardo Lezcano Bernis

Propietario

SERVICE REPUESTOS
PIRO' Y
RUC 1181806-9

Lic. Aurelia E. Vera A.
Coordinadora de Mant. y Verificación de Procesos Internos

Lic. Norma S. Valdez Aranda
Jefa Dpto. Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

RECIBÍ CONFORME