Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84914

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56546
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha:	09/08/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./F 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84913

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Ref.:
Nº de equipo: 56547
Equipo
Ruta: RUTA 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha:	02/08/19
Hora Traslado:	/
Hora Llegada:	/
Hora Salida:	/

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./F 495 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84915

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56539
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha:	01/08/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./F: 595 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84921

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56540

Ruta: RUTA 7

Ref.:

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 09/08/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 772-449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84917

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56544

Ruta: RUTA 7

Ref.:

Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 06/08/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante: ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84918

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Avda. República y Alberdi

Ref.:

Nº de equipo: 56543

Equipo

Ruta: RUTA 7

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 06/08/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante: ING. SEBASTIAN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 772 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84916

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56545
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asuncion - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 06/08/19		
Hora Traslado: /		
Hora Llegada: .		
Hora Salida: .		ING. SEBASTIÁN ROMERO
CLIENTE		El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Firma:	Acompañante: Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	No ☐ Si ☐ Ver dorso
Nombre:	Técnico:	

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: (021) 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56542
Ruta: RUTA 7

Mes: AGOSTO
Parte Nº: 84919
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N° 121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X	X		X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X			
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X	X	X	X
		X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 07/08/19		
Hora Traslado:		
Hora Llegada:		
Hora Salida:		ING. SEBASTIAN ROMERO
CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56541
Ruta: RUTA 7

Mes: AGOSTO
Parte Nº: 84920
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X	X		X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X			
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X	X	X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X		X	X
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X			
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X	X	X	X
		X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 07/08/10		
Hora Traslado:		
Hora Llegada:		
Hora Salida:		
CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	
Nombre:	Técnico:	

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax 22 - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 115107
Ruta: RUTA 7

Mes: AGOSTO
Parte Nº: 84911
Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X	X	X	
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha:	01/08/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	
CLIENTE	
Firma:	Acompañante:
Nombre:	Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: - 449 103

Mantenimiento Preventivo

Mes: AGOSTO

Parte Nº: 84912

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 1506106
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº 121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha:	01/08/19
Hora Traslado:	
Hora Llegada:	
Hora Salida:	

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 449 103