

Taller CR S.A.



Ruc: 80064550-2
Taller Mecánico, Ventas de Repuestos nuevos y usados, Servicios de Fletes
Dirección: Ruta V Km 1 Camino a desvío Santa Rosa – TEL: *021 3291613*
Correo: Tallerytransportecr@hotmail.com

Concepción, 30 de junio de 2021

Informe de Trabajos Realizados

Señores
Gobierno Departamental de Concepción
Adm. Edgar Idalino López
Presente

Mediante la presente remito informe de los trabajos realizados dentro del Marco del Contrato 6/2021 Mantenimiento y Reparaciones mayores de maquinarias, suscripto con el Gobierno Departamental de Concepción en fecha 23 de junio del corriente año con la firma Taller C.R. S.A.:

Detalle de los trabajos realizados:

Lote 2- Reparación de Retropala JCB

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	73152101-017	REPARACION DE MOTOR	Unidad	EVENTO	1		**47.910.000**
1.1		CAMBIO DE JGO DE CAMISA MOTOR	Unidad	EVENTO	6	693.333	4.159.998
1.2		CAMBIO DE JGO DE PISTON MOTOR	Unidad	EVENTO	6	1.133.333	6.799.998
1.3		CAMBIO DE JGO DE CASQUILLO BIELA	Unidad	EVENTO	1	880.000	880.000
1.4		CAMBIO DE JGO DE CASQUILLO BANCADA	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.760.000
1.5		CAMBIO DE JGO DE ARO MOTOR	Unidad	EVENTO	6	253.333	1.519.998
1.6		CAMBIO DE JGO DE BUGE LEVA	Unidad	EVENTO	6	186.666	1.119.996
1.7		CAMBIO DE JGO DE BUGE BIELA	Unidad	EVENTO	6	106.666	639.996
1.8		CAMBIO DE VALVULA MOTOR	Unidad	EVENTO	12	126.666	1.519.992
1.9		CAMBIO DE GUIA VALVULA MOTOR	Unidad	EVENTO	12	20.000	240.000
1.10		CAMBIO DE ACEITE MOTOR	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
1.11		TRABAJO DE RECTIFICACION	Unidad	EVENTO	1	608.000	608.000
1.12		CAMBIO DE JUNTA MOTOR	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
1.13		CAMBIO DE BOMBA DE AGUA	Unidad	EVENTO	1	1.360.000	1.360.000
1.14		REPARACION DE PICO Y BOMBA	Unidad	EVENTO	1	6.800.000	6.800.000
1.15		REPARACION DE RADIADOR	Unidad	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
1.16		CAMBIO DE JGO DE CORREA	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
1.17		CAMBIO DE TENSOR DE CORREA	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000
1.18		CAMBIO DE TURBO	Unidad	EVENTO	1	5.600.000	5.600.000
1.19		SERVICIO DE MANO DE OBRA	Unidad	EVENTO	1	9.582.022	9.582.022
2	73152101-017	REPARACION DE CUCHARON	Unidad	EVENTO	1		**23.100.000**

Taller C.R. S.A.
RUC: 80064550 - 2

Osvaldo [illegible]
Jefe [illegible]

Taller CR S.A.



Ruc: 80064550-2
Taller Mecánico, Ventas de Repuestos nuevos y usados, Servicios de Fletes
Dirección: Ruta V Km 1 Camino a desvío Santa Rosa – TEL: *021 3291613*
Correo: Tallerytransportecr@hotmail.com

2.1		CAMBIO DE JUEGO BUJE CUCHARON	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
2.2		CAMBIO DE JUEGO PERNO CUCHARON	Unidad	EVENTO	1	4.000.000	4.000.000
2.3		TRABAJO DE SOLDADURA	Unidad	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
2.4		CAMBIO DE DE JGO DE PUNTERA CUCHARON	Unidad	EVENTO	1	3.200.000	3.200.000
2.5		CAMBIO DE JGO DE DIENTE CUCHARON	Unidad	EVENTO	1	2.720.000	2.720.000
2.6		REPARACION DE CILINDRO ARTICULACION	Unidad	EVENTO	2	1.000.000	2.000.000
2.7		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.620.000	4.620.000
3	73152101-017	REPARACION DE PARTE ELECTRICA	Unidad	EVENTO	1		**15.400.000**
3.1		REPARACION DE ARRANQUE	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
3.2		REPARACION DE ALTERNADOR	Unidad	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000
3.3		CAMBIO DE FARO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	1.015.000	1.015.000
3.4		CAMBIO DE FARO DELANTERO	Unidad	EVENTO	1	1.015.000	1.015.000
3.5		REPARACION DE CABLERIA	Unidad	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
3.6		INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	EVENTO	1	4.900.000	4.900.000
3.7		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.620.000	4.620.000
4	73152101-017	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	Unidad	EVENTO	1		**14.840.000**
4.1		CAMBIO DE KIT DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	6.174.000	6.174.000
4.2		CAMBIO DE JUEGO DE RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO	2	1.120.000	2.240.000
4.3		CAMBIO DE RULEMAN PIÑON DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	2	987.000	1.974.000
4.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	4.452.000	4.452.000
5	73152101-017	REPARACION DE TRANSMISION	Unidad	EVENTO	1		**52.500.000**
5.1		CAMBIO DE JGO PAQUETE CON DISCO	Unidad	EVENTO	1	21.250.000	21.250.000
5.2		CAMBIO DE KIT CONVERTIDOR	Unidad	EVENTO	1	7.905.000	7.905.000
5.3		CAMBIO DE JUEGO DE ENGRANAJE	Unidad	EVENTO	1	15.470.000	15.470.000
5.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.875.000	7.875.000
6	73152101-017	REPARACION DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1		**11.300.000**
6.1		CAMBIO DE JGO DE DISCO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	6.400.000	6.400.000
6.2		CAMBIO DE JGO DE PAQUETE DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	2.640.000	2.640.000
6.3		Mano de Obra	Unidad	EVENTO	1	2.260.000	2.260.000
7	73152101-017	REPARACION DE DIFERENCIAL DELANTERO	Unidad	EVENTO	1		**37.030.000**
7.1		CAMBIO DE KIT DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	1	6.800.000	6.800.000
7.2		CAMBIO DE JUEGO DE RULEMAN LATERAL	Unidad	EVENTO	2	792.000	1.584.000
7.3		CAMBIO DE RULEMAN PIÑOM DIFERENCIAL	Unidad	EVENTO	2	1.020.000	2.040.000
7.4		CAMBIO DE PALLER 4X4 DERECHO	Unidad	EVENTO	1	3.440.000	3.440.000
7.5		CAMBIO DE PALLER 4X4 IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	3.440.000	3.440.000

Taller C.R. S.A.
RUC: 80064550 - 2

Osvaldo López Medina
Jefe de Transporte
y Maquinarias

Taller CR S.A.



Ruc: 80064550-2
Taller Mecánico, Ventas de Repuestos nuevos y usados, Servicios de Fletes
Dirección: Ruta V Km 1 Camino a desvío Santa Rosa – TEL: *021 3291613*
Correo: Tallerytransportecr@hotmail.com

7.6		CAMBIO DE JUEGO ENGRANAJE DE QUBO DELANTERO DERECHO	Unidad	EVENTO	1	6.160.000	6.160.000
7.7		CAMBIO DE JUEGO ENGRANAJE DE QUBO DELANTERO IZQUIERDO	Unidad	EVENTO	1	6.160.000	6.160.000
7.8		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	7.406.000	7.406.000
8	73152101-017	REPARACION DE PARTE HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1		**33.920.000**
8.1		CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA	Unidad	EVENTO	1	14.640.000	14.640.000
8.2		CAMBIO DE MANDO DE CUCHARON DELANTERA	Unidad	EVENTO	1	6.640.000	6.640.000
8.3		CAMBIO DE JUEGO DE REPARO DE CILINDRO DE VOLTEO	Costo por Mil	EVENTO	1	5.856.000	5.856.000
8.4		Mano de obra	Unidad	EVENTO	1	6.784.000	6.784.000
						Precio Total	**236.000.000**

El presente informe es remitido para que el Encargado del Equipo Vial realice las verificaciones respectivas y posterior emisión del Acta de Recepción Final en caso de que los trabajos realizados hayan satisfecho las necesidades enmarcadas en el presente proceso.

Es mi informe.

Taller C.R. S.A.
RUC: 80064550 - 2

Antonio Mora Ruiz
Presidente de taller CR S.A.