AYCOM S.R.L.

4672

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación
ARTURO BATTILANA Nº 1860
021 - 201 421

INFORME TECNICO

- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] REPARACION
- [x] ASISTENCIA
- [ ] PROGRAMACION
- [x] CONTRATO
- [ ] GARANTIA
- [ ] A FACTURAR
- [ ] OTROS

CLIENTES: Honorable Camara de Diputados
FECHA: 17/08/2020
DIRECCION: Avda Republica y 15 de Agosto
TELEFONO:
SOLICITADO POR: Dir. de Recursos Humanos
EQUIPO: Reloj Marcador Biometrico Marca Z/L
MODELO: Iclock 3800 COD PAT: 11-31-10-9459
SERIE N°:
DEFECTO SEGUN CLIENTE:
Reloj No funciona

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
El Reloj necesita mantenimiento y reparación con cambio de lector biometrico y cambio de placa de memoria

HORA ENTRADA:
HORA SALIDA:
TRANSLADO:
TOTAL HORAS:

TECNICO

CLIENTE

Abg. CARLOS GABRIEL ORTIZ GAVILÁN
Director General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados