MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Cliente: SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA

Nº DE OT: 3187

CHASIS: 93XGNK7409C-852050 **MODELO:** L200 **CHAPA:** EAF490

KM: 281.851 **COLOR:** BLANCO **FECHA:** 11/12/2020

163

Por la presente informamos que en la fecha y kilometraje mencionado hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo, cuyos datos están referidos en este informe:

- Reparación de bomba inyectora
- Limpieza y calibración de picos inyectores
- Cambio de rotula superior
- Cambio de rotula inferior
- Cambio de extremo corto
- Cambio de extremo largo
- Cambio de brazo zeta
- Cambio de ruleman de masa
- Cambio de retenes de masa
- Grasa para ruleman
- Cambio de buje estabilizador central (2x1)
- Cambio de buje estabilizador lateral
- Alineación y balanceo de ruedas
- Cambio juego de zapata de frenos
- Cambio de cilindro de frenos
- Rectificación de tambor de freno
- Fluido de freno

Víctor Espínola
Jefe de Taller

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios

Sr. Diomicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.

MITSUBISHI MOTORS

NIPON AUTOMOTORES S.A.

Avda. Eusebio Ayala 4732 c/Cacique Arecayá
Tel: (595-21) 505 515 - Fax: (595-21) 509 040
E-mail: mmc@nipon.com.py / WEB: http://www.nipon.com.py
ASUNCION – PARAGUAY

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

Asunción, 11 de Diciembre de 2020

PRESENTE

De mi consideración:

Con entera satisfacción comunicamos que en representación del SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL – SENACSA, hemos retirado de los talleres de NIPON AUTOMOTORES S.A.

El vehículo con las siguientes características:

TIPO	MODELO	CHAPA
Camioneta	L200	EAF490 163

Por los siguientes trabajos realizados

Cantidad	Descripción del trabajo
1	Reparación de bomba inyectora
1	Limpieza y calibración de picos inyectores
2	Cambio de rotula superior
2	Cambio de rotula inferior
2	Cambio de extremo corto
2	Cambio de extremo largo
1	Cambio de brazo zeta
4	Cambio de ruleman de masa
2	Cambio de retenes de masa
1	Grasa para ruleman
2	Cambio de buje estabilizador central (2x1)
2	Cambio de buje estabilizador lateral
1	Alineación y balanceo de ruedas
1	Cambio juego de zapata de frenos
2	Cambio de cilindro de frenos
2	Rectificación de tambor de freno
2	Fluido de freno

Sr. Alcides Domecq C.
Fiscalizador del Parque Automotor

Sr. Dionicio Arevalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

Yessil Alvarez
Asesora de Servicios
Nipon Automotores S.A.

MITSUBISHI - PY
NIPON AUTOMOTORES S.A.