21

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapi
Mecánica en Gene
Venta de Repuest
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE: COMISARIA 17 TEMBIAPO RENDA-DISTRITO TAVA I

FECHA: ORDEN DE SERVICIO Nº:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.14	Cambio de aceite de caja p/Litro	6
2.1	Cambiar Mu?equines	4
2.2	Cambiar brazo zeta	1
2.3	Cambiar brazo pitman	1
2.8	Cambiar homocin?tica	2
2.10	Alineaci?n y balanceo de ruedas	1
2.14	Cambio de rulem?n punta eje	4
2.15	Cambio de ret?n punta eje	2
2.17	Mano de Obra	1
3.1	Cambiar amortiguador trasero	2
3.2	Cambiar amortiguador delantero	2
3.4	Cambiar buje parrilla superior	4
3.5	Cambiar buje parrilla inferior	4
3.6	Cambiar buje barra estabilizadora	2
3.8	Cambiar r?tulas	4
3.10	Cambiar buje el?sticos-completo	1
3.14	Mano de Obra	1
4.1	Cambiar disco de embrague	1
4.2	Cambiar cojinete de empuje	1
4.3	Cambiar plato de presi?n	1
4.4	Cambiar rulem?n piloto	1
4.6	Cambiar ret?n de bancada	1
4.8	Cambiar bomba central de embrague	1
4.9	Cambiar bomba auxiliar de embrague	1
4.11	Rectificaci?n volante motor	1
4.12	Mano de Obra	1
5.1	Cambiar pastillas de freno-ambos	1
5.2	Rectificar discos de freno .ambos	1
5.3	Cambiar fibras freno .ambos	2
5.6	Cambiar juego Reparaci?n mordaza freno delan	1
5.7	Rectificar tambor freno trasero- ambos	1
5.9	Cambiar cilindro de freno trasero	2
5.12	Cambiar ca?o flexible	2
5.13	Cambiar ca?o de freno de mano	2
5.14	Mano de Obra	1
6.16	Cambiar buj?as incandescentes	4
6.21	Cambiar correa de alternador	2
6.22	Mano de Obra	1
7.9	Juego de v?lvulas	1
7.10	Gu?as de v?lvulas	8
7.11	Rectificar asiento v?lvulas y esmerilar	8
7.12	Rectificaci?n de cilindro	4
7.13	Rectificaci?n de cigue?al	1
7.16	Junta tapa motor	1
7.21	Cambio de correa dentada	2
7.22	Tensor de correa dentada	2
7.26	Picos inyectores c/u	4
7.29	Cambiar ret?n culata motor	8
7.30	Cambiar ret?n frente motor	4
7.35	Regular v?lvulas	8
7.37	Mano de Obra	1
8.1	Mantenimiento del Sistema del AireAcondicionad	1
8.2	Reparaci?n del Sistema del AireAcondicionado	1
8.3	Mano de Obra	1
9.1	Cambio de aceite motor por Litro	6
9.2	Cambio de filtro de combustible	1
9.3	Cambio de filtro de aceite	1
9.4	Cambio de filtro de aire	1
9.6	Mano de Obra	1
10.46	Bisagra puerta trasera	1

CAMIONETA:	MITSUBISHI
CHASIS Nº:	93XGNK7409C850562
CHAPA Nº:	
KILOMETRAJE	

BENJAMIN AMADO ROLÓ.
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

Miriam Benítez
Oficial Segundo
Jefa de Adquisiciones A.