Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 29 de julio del 2021

INFORME TECNICO Nº 075/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la NISSAN FRONTIER con Chapa EAJ559, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
9.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
9.6.17	CAMBIO DE CREMALLERA	1
9.9	**ALINEACION DE RUEDAS**	
9.9.1	ALINEACION DE RUEDAS	1
9.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
9.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
9.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
9.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
9.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
9.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	1

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9