20.

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

Fecha: 7/10/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: 17

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Departamento de intendencia - Actividad 09

Marca: Mercedes Benz

Modelo: Accelo 915

Móvil N°:

Color:

Chapa N°: BLZ 320

Kilometraje:

Plazo de Entrega: 7 Días

Chassis: 9BM979046GS032133



Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

FICHA TECNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	FICHA TECNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO
1	1.1	Cambio de cardan trasero
2	1.2	Cambio de crucetas
3	1.3	Cambio de reten palier cada uno
4	1.4	Desmontar y montar caja
5	1.5	Reparaci?n de diferencial trasero
6	1.6	Reparaci?n de transferencia
7	1.7	Mano de obra
8	2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados
9	2.2	Cambio prisionero y tuerca de rueda
10	2.3	Brazo pitman
11	2.4	Brazo zeta
12	2.5	Juego de rep. de sinf?n de direcci?n
13	2.9	Mano de obra
14	3.1	Cambio de par de amortiguadores traseros original
15	3.2	Cambio de bujes el?sticos
16	3.3	Rulemanes de masa
17	3.4	Alineaci?n y Balanceo
18	3.5	Retenes de masa
19	3.6	Extremos de direcci?n
20	3.7	Mano de obra
21	4.1	Cambio de disco de embrague
22	4.2	Cambio de cojinete de empuje
23	4.3	Cambio de plato de presi?n
24	4.4	Cambio de ruleman piloto
25	4.5	Mano de obra
26	5.1	Cambio de juego de cubetas de freno de ambos lados
27	5.2	Reparaci?n de bomba central de freno
28	5.3	Cambio de pastilla de freno
29	5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados
30	5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados
31	5.6	Cambio de cilindro de freno trasero
32	5.8	Rectificaci?n de disco de freno ambos lados
33	5.9	Mano de obra
34	6.1	Reparaci?n alternador
35	6.2	Reparaci?n motor de arranque
36	6.3	Luces de estacionamiento faros traseros (retroseso, giro y estacionamiento
37	6.4	Cambio de focos
38	6.5	Control y reparaci?n de tablero
39	6.7	Bulbo presi?n de aceite
40	6.8	Antena el?ctrica para radio
41	6.11	Regulador de voltaje
42	6.12	Bulbo electrico ventilador
43	6.14	Cambio de motor de limpia parabrisas
44	6.16	Mano de obra
45	11.1	Cambio de filtro de combustibles
46	11.2	Cambio de filtros de aire
47	11.3	Cambio de filtros de aceite
48	11.4	Cambio de fluidos
49	11.5	Mano de obra

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY