ACTA Nº 04/2020

"RECEPCIÓN DE SERVICIOS"

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 16 días del mes de junio del año dos mil veinte, en el local de la Auditoría General del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República, se procede a recepcionar trabajos realizados, objeto del procedimiento de **Contratación Directa Nº 07/2019 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS – SEGUNDO LLAMADO".** Adjudicado a **OLAM SERVICE.** Los servicios realizados corresponde a la Orden de Servicios N° 02/2020.

N° ORDEN	N° de ÍTEM / LOTE	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS	PRESENTACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL (IVA INCLUÍDO)
12	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-8080DN código patrimonial 12001-20-1-1-0552**						
	12.1	Limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	121.685	121.685
	12.2	Unidad de cilindro	EVENTO	UNIDAD	1	37.484	37.484
	12.3	Unidad de tóner	EVENTO	UNIDAD	1	211.575	211.575
	12.4	Módulo de imagen	EVENTO	UNIDAD	1	126.209	126.209
	12.5	Tambor	EVENTO	UNIDAD	1	96.281	96.281
	12.6	Conjunto de Fusor	EVENTO	UNIDAD	1	230.344	230.344
	12.7	Engranajes de Unidad Reveladora	EVENTO	UNIDAD	1	14.056	14.056
	12.8	Gomas de arrastres	EVENTO	UNIDAD	1	33.584	33.584
	12.9	Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	9.479	9.479
	12.10	Fuente de Alimentación	EVENTO	UNIDAD	1	75.427	75.427
12	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-8080DN código patrimonial 12001-20-1-1-0554**						
	12.1	Limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	121.685	121.685
	12.2	Unidad de cilindro	EVENTO	UNIDAD	1	37.484	37.484
	12.3	Unidad de tóner	EVENTO	UNIDAD	1	211.575	211.575
	12.4	Módulo de imagen	EVENTO	UNIDAD	1	126.209	126.209
	12.5	Tambor	EVENTO	UNIDAD	1	96.281	96.281
	12.6	Conjunto de Fusor	EVENTO	UNIDAD	1	230.344	230.344

	12.7	Engranajes de Unidad Reveladora	EVENTO	UNIDAD	1	14.056	14.056
	12.8	Gomas de arrastres	EVENTO	UNIDAD	1	33.584	33.584
	12.9	Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	9.479	9.479
	12.10	Fuente de Alimentación	EVENTO	UNIDAD	1	75.427	75.427
12	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA BROTHER DCP-8080DN código patrimonial 12001-20-1-1-0770**						
	12.1	Limpieza general, limpieza de unidades ópticas, ajustes, control general de funcionamiento	EVENTO	UNIDAD	1	121.685	121.685
	12.2	Unidad de cilindro	EVENTO	UNIDAD	1	37.484	37.484
	12.3	Unidad de tóner	EVENTO	UNIDAD	1	211.575	211.575
	12.4	Módulo de imagen	EVENTO	UNIDAD	1	126.209	126.209
	12.5	Tambor	EVENTO	UNIDAD	1	96.281	96.281
	12.6	Conjunto de Fusor	EVENTO	UNIDAD	1	230.344	230.344
	12.7	Engranajes de Unidad Reveladora	EVENTO	UNIDAD	1	14.056	14.056
	12.8	Gomas de arrastres	EVENTO	UNIDAD	1	33.584	33.584
	12.9	Fusibles	EVENTO	UNIDAD	1	9.479	9.479
	12.10	Fuente de Alimentación	EVENTO	UNIDAD	1	75.427	75.427
TOTAL							**2.868.372**

Participan de la recepción en representación de OLAM SERVICE, el Sr. Nelson Raúl Coronel Segovia y en representación de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, el Lic. Bernardo Giménez Benítez.

Se da por terminado el acto y en muestra de conformidad firman los presentes.

Nelson Raúl Coronel Segovia
OLAM SERVICE
OLAM Service
Servicios Generales
Tel.:(0971) 664 980 - (0971) 871 842

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Auditoría General del Poder Ejecutivo

Lic. Bernardo Giménez Benítez
Director Administrativo – AGPE