MECANICAR

PLANILLA DE SERVICIOS

INFORME TECNICO

Propietario: MADES
Tipo: TOYOTA HILUX
Color: BLANCO
Fecha: 18/8/2023
Chapa: HAB 497
Kms. 211.950

TRABAJOS REALIZADOS

Cantidad	Descripción			
3	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO O REPOSICION DE FLUIDO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE COJINETE DE EMPUJE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO PLATO DE PRESION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO PLATO DE PRESION			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 CAMBIO DE RULEMAN PILOTO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR CAMBIO DE RULEMAN PILOTO			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE			
1	Toyota Hilux (4X4) 2017, 2018, 2022 MANO DE OBRA POR RECTIFICACION DE CORONA VOLANTE			

MECANICAR S.A

CYNTHIA BENÍTEZ
Mecanicar S.A.

Conforme Cliente
Sr. Robert Gutiérrez, Jefe
Dpto. Transporte y Talleres
MADES