BRIGADA AEROTRANSPORTADA "SP"
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPOSITO DE MATERIALES Y SUMINISTROS
ÑU GUAZÚ – PARAGUAY

ACTA DE RECEPCIÓN

En la ciudad de Luque, a los quince días del mes de setiembre del año dos mil veintiuno, siendo las quince y treinta horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú – Comando de la Fuerza Aérea, estando presente la VS1° Tec Erika Betina Roa Ucedo, Control Interno de la **BRIGADA AEROTRANSPORTADA,** el SA Tec Juan Guillermo Martínez Almirón, Miembro del comité de recepción y el Señor **RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA**, Representante de la Empresa **R.V. SERVICE,** en el mismo acto hace vista de la provisión de los servicios el personal de la Auditoria Interna de la FAP, el FF.PP Juan Ramón Riquelme y se procede a proveer los siguientes servicios, conforme al Contrato N° **08/2021(AD REFERENDUM)** de la FAP y la Orden de Servicio N° **54,55,56,57/312** e Informe Técnico N° **001,002,003,004,** abajo especificados y adjudicado a la citada empresa:

LOTE N° 12 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON.
ROTULADO N° 1417 ubicado en la Ayudantía de la BAT "SP".
1(un) Evento Cambio de engranajes
1(un) Evento Cambio de lámina fusor superior
1(un) Evento Mantenimiento preventivo
1(un) Evento Cambio de rodillos de limpieza
1(un) Evento Cambio de unidad de fusor
1(un) Evento Cambio de placa fuente

LOTE N° 12 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA CANON.
ROTULADO N° 1911 ubicado en el G - 1 de la BAT "SP".
1(un) Evento Cambio de engranajes
1(un) Evento Cambio de lámina fusor superior
1(un) Evento Mantenimiento preventivo
1(un) Evento Cambio de rodillos de limpieza
1(un) Evento Cambio de unidad de fusor
1(un) Evento Cambio de placa fuente

LOTE N° 13 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DIGITAL OKI
ROTULADO N° 1597 ubicado en el Batallón N° 1 de la BAT "SP".
1(un) Evento Mantenimiento preventivo
1(un) Evento Cambio de cuchilla de limpieza
1(un) Evento Cambio de rodillo de fusor
1(un) Evento Cambio de rodillo de presión
1(un) Evento Cambio de rodillo de carga de cilindro
1(un) Evento Cambio de rueda de separación de bandeja
1(un) Evento Cambio de bujes de unidad de fusor
1(un) Evento Cambio de rodillo de magneto
1(un) Evento Cambio de bujes de revelado
1(un) Evento Cambio de unidad de revelado
1(un) Evento Cambio de placa fuente

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Dpto. Adm. y Finanzas
Div. Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Comité de Recepción

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

LOTE N° 14 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DIGITAL SHARP
ROTULADO N° 1293 ubicado en el DAF de la BAT "SP".

1(un) Evento Cambio de cuchilla de limpieza
1(un) Evento Cambio de rodillo de fusor
1(un) Evento Cambio de rodillo de presión
1(un) Evento Cambio de rodillo de carga de cilindro
1(un) Evento Cambio de rueda de separación de bandeja
1(un) Evento Cambio de bujes de unidad de fusor
1(un) Evento Cambio de rodillo de magneto
1(un) Evento Cambio de bujes de revelado
1(un) Evento Cambio de unidad de imagen
1(un) Evento Cambio de unidad de fusor
1(un) Evento Cambio de unidad de revelado
1(un) Evento Cambio de placa lógica
1(un) Evento Cambio de placa fuente

En prueba de conformidad con la recepción de los servicios, siendo las quince y treinta horas, se labra el presente acta, firmado al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL PARAGUAYA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Opto. Adm. y Finanzas
Div. Control Interno

Erika Betina Roa Ucedo
VSI° Tec Control Interno DAF – BAT

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEROESPACIAL PARAGUAYA
BRIG. AEROT. "SILVIO PETTIROSSI"
Comite de Recepción

Juan Guillermo Martínez Almirón,
SA Tec Miembro de Comité de Recepción

RV Service
Rodolfo Ramón Villalba Almada
RUC: 4382797 - 7

RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
Representante de R.V. SERVICE