ANEXO 19

ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SERVICIOS
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIOS

ACTA N° 03/2024

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL LMCN N° 04/2024 ID N° 443.637

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIEMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN

En la ciudad de Asunción, República Del Paraguay, a los 22 días del mes de noviembre del 2024, en la sede de Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, ubicada en la calle 25 de mayo Nº 1091 c/ Brasil, el Administrador del Contrato, el Director Administrativo el Sr. Sergio Rotela, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas en representación de la SEDERREC, a los efectos de proceder al informe de conformidad de los servicios recibidos que se detallan a continuación:

Hyundai Tucson CHAPA BXS 795					
334	UNID	Juego de pastillas de freno- Hyundai Tucson.	1	580.542	580.542
335	UNID	Discos de freno- Hyundai Tucson.	2	768.490	1.536.980
336	UNID	Juego de rep. de mordaza-Hyundai Tucson.	4	373.016	1.492.064
337	UNID	Cabos de frenos de mano- Hyundai Tucson.	2	975.469	1.950.938
339	UNID	Caños flexibles de frenos-Hyundai Tucson.	2	197.950	395.900
341	UNID	Pistón de mordaza- Hyundai Tucson.	2	237.458	474.916
342	UNID	Mordaza de freno delantero RH- Hyundai Tucson .	2	1.267.125	2.534.250
343	UNID	Mordaza de freno delantero LH- Hyundai Tucson	2	1.275.000	2.550.000
344	UNID	Perno de mordaza- Hyundai Tucson	4	223.733	894.932
348	UNID	Mecanismo de freno de mano- Hyundai Tucson	1	584.500	584.500
350	UNID	Sensor de desaceleración- Hyundai Tucson.	1	1.071.062	1.071.062
351	UNID	Bomba de vacio- Hyundai Tucson.	1	1.623.104	1.623.104
352	UNID	Servo freno- Hyundai Tucson.	1	2.662.500	2.662.500
353	UNID	Válvula de freno -Hyundai Tucson.	1	465.605	465.605
354	UNID	Sensor ABS de rueda del izq.-Hyundai Tucson.	1	695.250	695.250
355	UNID	Sensor ABS de rueda del der.-Hyundai Tucson.	1	694.725	694.725
356	UNID	Sensor ABS de rueda tras.- Hyundai Tucson.	1	706.250	706.250
357	UNID	Módulo hidraulico de ABS- Hyundai Tucson	1	5.370.000	5.370.000
358	UNID	Rotor sensor de ABS - Hyundai Tucson.	1	499.208	499.208
359	UNID	Bomba Central de Freno- Hyundai Tucson.	1	1.984.417	1.984.417
360	UNID	Mano de obra p/ hora- (DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 334 AL 359) - Serv. de mant. y repar. de sistema de freno. - HYUNDAI TUCSON MODELO 2014 4X2 MECANICO (NEGRO).	26	90.834	2.361.684
TOTAL GENERAL					31.128.827

El Administrador de Contrato manifiesta que los servicios recibidos cumplen con la Especificaciones Técnicas requeridas por la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

Forman parte del presente Acta, Contrato N° **05/2024,** Orden de Servicio N°**03/2024** de fecha 18 noviembre del 2024 y el Formulario de verificación de los servicios prestado.

En prueba de conformidad, se procede a la firma del presente documento, en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Susan Ramírez
Enc. de Contrataciones
TALLER INTEGRAL S.A.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

Sergio Rotela
Director Administrativo
Administrador de Contrato