COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los diez y siete días del mes de julio del año dos mil veinte y cuatro siendo las siete horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino Nº 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoría Interna de la FAP, V SGTO 1° TÉC ALICIA SOLEDAD RAMIREZ FALCON, se procede a la recepción de los siguientes bienes y/o servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas, realizado por la firma ELEMEC S.R.L. según ORDEN DE SERVICIO N° 22 al 33 y según Informe Técnico N° 22/313 al 33/313.-

ITEMS	DESCRIPCION	U de Medida	Cant.
1	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 12000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-2023 según ORDEN DE SERVICIO N° 22 y según Informe Técnico N° 22/313.-	Evento	1
2	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 12000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-,2024 ORDEN DE SERVICIO N° 23 y según Informe Técnico N° 23/313.-	Evento	1
3	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1425 ORDEN DE SERVICIO N° 24 y según Informe Técnico N° 24/313.-	Evento	1
4	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1426 ORDEN DE SERVICIO N° 25 y según Informe Técnico N° 25/313.-	Evento	1
5	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1319 ORDEN DE SERVICIO N° 26 y según Informe Técnico N° 26/313.-	Evento	1
6	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-2938 ORDEN DE SERVICIO N° 27 y según Informe Técnico N° 27/313.-	Evento	1
7	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-2939 ORDEN DE SERVICIO N° 28 y según Informe Técnico N° 28/313.-	Evento	1
8	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-2941 ORDEN DE SERVICIO N° 29 y según Informe Técnico N° 29/313.-	Evento	1
9	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 18000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-2032 ORDEN DE SERVICIO N° 30 y según Informe Técnico N° 30/313.-	Evento	1
10	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 36000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1718 ORDEN DE SERVICIO N° 31 y según Informe Técnico N° 31/313.-	Evento	1
11	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 48000 BTU Rotulado Nº 12005-04-84-1421 ORDEN DE SERVICIO N° 32 y según Informe Técnico N° 32/313.-	Evento	1

ELEMEC S.R.L
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

12	Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split DE 48000 BTU Rotulado N° 12005-04-84-1422 ORDEN DE SERVICIO N° 33 y según Informe Técnico N° 33/313.-	Evento	1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoría Interna de la FAP, pasando a suscribirse la presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE, siendo las diez y siete horas.

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1
Silvio Jaringtes Morales
.....
Entregue Conforme
Firma Comercial

.....
Recibí Conforme
Materiales y Suministros
Miguel A. Marquez Chaves
SO - TEC

.....
Control Interno - CIAERE
Lic. Teresa Cabrera

.....
Comité de Recepción
Gustavo Vera
SA Tec.