Airmect

Nº 0002235

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 23-4-2024 Solicitante: Tratados

Cliente: M.R.E

Dirección: Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja

10 Tal.: 50x2 · 2.001 al 2.500 - 9/2023

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

* Artefacto Luminico tipo Led circular 12
* Mano de obra cambio de artefacto luminico tipo Led circular 12
* Cable electrico de 2 mm 40
* Mano de obra por colocación de cable electrico 2 mm 40
* Conector plastico 18
* Mano de obra colocación de conector plástico 18

Conforme Cliente

Firma

Nombre Albaro

Técnico

Firma

Nombre Osvaldo Romero.

REPUBLICA DEL PARAGUAY * MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES * DIRECCIÓN DE TRATADOS

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Señor:
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

VERIFICADO
DPTO. DE MANTENIMIENTO

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente al mantenimiento y reparación de sistema eléctricos según contrato

TRABAJO A REALIZAR

Dirección de Tratados

Item	Trabajo a realizar	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
1.12	Artefacto lumínico tipo led circular de 18 W	12	181.000	2.172.000
2.12	Mano de obra cambio de Artefacto lumínico tipo led circular de 18 W	12	23.833	285.996
9.3	CABLE ELECTRICO DE 2 MM	40	1.955	78.200
10.3	Mano de obra colocación de cable eléctrico de 2mm, 4mm, 6mm por metro lineal	40	1.375	55.000
9.1	canaletas plásticas	18	6.967	125.406
10.1	Mano de obra colocación de canaletas plásticas por metro lineal	18	3.593	64.674
	TOTAL			2.781.276

El precio total es de Gs 2.781.276 (guaraníes dos millones setecientos ochenta y un mil doscientos setenta y seis) I.V.A. Incluido.

Sin otro motivo aprovecho la oportunidad para saludarle atte.

EDUARDO CABRERA
Propietario

AIRMECT

Callejón 100 c/Ruta Transchaco Km. 19/5 Telefax: 021- 761-485 E-mail airmect@hotmail.es

"Sesquicentenario de la Epopeya Nacional 1864 - 1870"

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃNGUÉRA NDIVE JOKUPYTYRÃ MOTENONDEÑA

Viceministerio de Relaciones Exteriores

VMRE/DT/M/N° 40/2024

MEMORÁNDUM

De: Embajador **Víctor Verdún**,
Viceministro de Relaciones Exteriores

Al: Embajador **Juan Alberto Baiardi**,
Viceministro de Administración y Asuntos Técnicos

Asunto: Adecuaciones del Archivo histórico de Tratados internacionales

Fecha: 22 de marzo de 2024

Con ocasión de referirme al informe elaborado por la Dirección de Tratados, el cual guarda relación con la situación del Archivo histórico que se encuentra ubicado en el sexto piso del Edificio Mercurio, lugar en donde se resguardan y custodian, no solo todos los tratados internacionales celebrados por la República del Paraguay desde el año 1872 y sus documentos conexos (mensajes, leyes, instrumentos de ratificación y de adhesión, etc.), sino, además, los documentos oficiales del MERCOSUR, en calidad de depositario.

En el citado informe, además de proponer acciones concretas, esa Dirección solicita como medidas paliativas algunas adecuaciones urgentes a fin de evitar posibles daños o deterioros en el acervo documental.

En ese sentido, encarezco, en la medida de las previsiones presupuestarias del Ministerio, los acostumbrados buenos oficios de Vuestra Excelencia para autorizar las siguientes adquisiciones:

- Un extintor contra incendios adecuado al tipo de documentos obrantes en el Archivo de Tratados; teniendo presente que el edificio se comparte con otras entidades privadas además de las constantes explosiones del transformador y la inestabilidad del sistema eléctrico;
- Un sistema de control de temperatura, termostato (calor, humedad)
- La instalación de ventanas (Blindex u otro material opaco) que evite las actuales filtraciones de agua, polvo y humedad;
- Cortinas anti solares;
- Un sistema de seguridad con alarma para protección de los documentos;
- Un sistema de iluminación adecuada para el lugar, (luz tenue); y
- La limpieza y fumigación periódicas.

Atentamente,

Informar