GILCOPAR

nqa. ISO 9001 Certificado Gestion de la Calidad

INFORME TECNICO

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: **LOTE N° 5**

CHAPA Nº	TIPO DE VEHICULO	MARCA	MODELO	AÑO	CHASSIS Nº	KM	COD. PATRIMONIAL	DEPENDENCIA
EAD 258	CAMIONETA	CHEVROLET	BLAZER	2004	9BG116BC05C409833	217495	011-167-04-0275	XVIII R S CAPITAL

FISCALIZACION DURANTE LA REPARACION:

Durante el proceso de Reparación se procedió a la Verificación conforme al PRESUPUESTO presentado de los Servicios realizados con cambios de Repuestos para garantizar que los trabajos se realicen satisfactoriamente.

FISCALIZACION DE LOS TRABAJOS TERMINADOS

Para emitir el Acta de Recepción de Compras y/o Servicios se procedió a realizar todas las pruebas mecánicas, la Verificación de los Servicios realizados y los Repuestos cambiados. Los trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente conforme al siguiente detalle:

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5.4.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	34.100	68.200
5.4.6	1	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN TRASERO	403.000	403.000
5.4.7	1	UNIDAD	PROVISION DE CENTRALIZADOR CARDAN	527.000	527.000
5.4.8	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE CRUCETA CARDAN	254.614	254.614
5.7.1	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	961.000	961.000
5.7.3	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE JUEGO PASTILLA DE FRENO	279.000	279.000
5.7.4	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE FIBRA DE FRENO	254.614	1.018.456
5.7.5	2	UNIDAD	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	63.653	127.306
5.7.7	2	UNIDAD	RECTIFICACION TAMBOR DE FRENO	63.653	127.306
5.7.8	1	UNIDAD	PROVISION DE PISTON DE MORDAZA	159.134	159.134
5.7.10	2	UNIDAD	PROVISION DE CILINDRO DE FRENO TRASERO	279.000	558.000
5.8.1	1	UNIDAD	REPARACION INDUCIDO DE ARRANQUE	159.134	159.134
5.8.2	1	UNIDAD	PROVISION DE BENDIX ARRANQUE	413.746	413.746
5.8.3	1	UNIDAD	REPARACION CAMPOS DE ARRANQUE	190.960	190.960
5.8.4	1	UNIDAD	PROVISION DE JUEGO DE PORTA CARBON CON CARBONES	159.134	159.134
5.8.5	1	UNIDAD	PROVISION DE BUJE DE ARRANQUE	76.384	76.384
5.8.6	1	UNIDAD	PROVISION DE AUTOMATICO DE ARRANQUE	381.920	381.920
5.8.7	1	UNIDAD	REPARACION MOTOR DE ARRANQUE	1.302.000	1.302.000
5.8.8	1	UNIDAD	PROVISION DE REGULADOR DE VOLTAJE	286.440	286.440
5.8.9	1	UNIDAD	PROVISION DE PLACAS DE DIODOS	286.440	286.440
5.8.10	1	UNIDAD	PROVISION DE RULEMAN ALTERNADOR	63.653	63.653
5.8.11	1	UNIDAD	REPARACION ALTERNADOR	1.302.000	1.302.000
5.8.12	1	UNIDAD	PROVISION DE CORREA ALTERNADOR	190.960	190.960
5.8.13	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO ESCOBILLA DE LIMPIAPARABRISA	63.653	63.653
5.9.1	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA SUPERIOR	190.961	763.844
5.9.2	4	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE PARRILLA INFERIOR	190.961	763.844
5.9.3	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BUJE DE BARRA ESTABILIZADORA	95.480	190.960
5.9.4	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BIELETA ESTABILIZADORA	95.480	190.960
5.9.5	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	341.000	682.000
5.9.6	2	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	341.000	682.000
5.9.8	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BRAZO PITMAN	620.000	620.000
5.9.9	1	UNIDAD	PROVISION Y CAMBIO DE BRAZO ZETA	620.000	620.000
TOTAL	**TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUARENTA Y OCHO**				**13.873.048**

INFORME TECNICO FINAL:

Todos los trabajos de reparación se realizarón satisfactoriamente y corresponde la emisión del ACTA DE RECEPCIÓN DE COMPRAS y/o SERVICIOS. Los trabajos realizados cuenta con Garantía conforme a lo indicado en el punto 7 DEL CONTRATO. CONDICIONES DE ENTREGA, CUADRO DE EJECUCION DE TRABAJOS.

MARIO CIBILS Jefe de Taller Gilco Par S.R.L.		Oscar Viveros Pinto Jefe Dpto. de Transporte y Talleres
TALLER ADJUDICADO	**TECNICO RESPONSABLE** José Manuel Acevedo Vera Fiscalizador de Talleres Externos Dpto. de Transporte y Talleres - MSPBS	**JEFE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE**
FECHA:	**viernes, 13 de noviembre de 2020**	