DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO N° 13

FECHA: 29/02/2024
EMPRESA: HOLLER INGENIRIA S.R.L.
ID N° 431.273
NOMBRE: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS MARCA ATLAS Y MP – PLURIANUAL POR CONTRATO ABIERTO".
LCO N° 11/2023
CONTRATO N° 35/2023
LOTE: 1
ORDEN SE SERVICIO N° 01-01-13

MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON PROVISTA DE REPUESTOS A DEMANDA DE ASCENSORES MARCA ATLAS N°38689. CODIGO PATRIMONIAL N° 011-22-69-0203			
ITEN	DESCRIPCION DEL BIEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS	U.M.	CANTIDAD
24	Provisión de botón gravado para llamada de cabina	Unidad	8
25	Mano de Obra cambio de botón gravado para llamada de cabina	Unidad	8
30	Provisión y cambio de protección de llamada	Unidad	6
31	Mano de obra para el cambio de protección de llamada	Unidad	6
42	Mano de obra para la rectificación de polea de regulador(paracaídas)	Unidad	1
70	Provisión y guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidad	2
71	Mano de Obra para el cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso	Unidad	2
96	Provisión de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	Unidad	2
97	Mano de obra para el cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora	Unidad	2
124	Provisión de lámpara tipo bayoneta 12V-12W	Unidad	10
125	Mano de obra para el cambio de lámpara tipo bayoneta 12V-12W	Unidad	10

ES MI INFORME.

TBS. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 29 de febrero de 2024

Informe Técnico

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 35/2023.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio Nº 01-01-13

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR MP Nº 38.689 - Cod. Patrimonial Nº 011-22-69-0203.

08 (Ítem 24) Provisión de botón grabado para llamada de cabina.
06 (Ítem 25) Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina.
06 (Ítem 30) Provisión de protección de llamada.
06 (Ítem 31) Mano de obra para el cambio de protección de llamada.
01 (ítem 42) Mano de obra para la rectificación de polea de regulador (paracaídas).
02 (Ítem 70) Provisión de guiadores plásticos de cabina y contrapeso.
02 (Ítem 71) Mano de obra para el cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso
02 (Ítem 96) Provisión de cabito de acero de 3 mm para cinta selectora.
02 (Ítem 97) Mano de obra para el cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora.
10 (Ítem 124) Provisión de lámpara tipo bayoneta 12V – 12 W
10 (Ítem 125) Mano de obra para el cambio de lámpara tipo bayoneta 12V-12W.

El equipo queda operativo.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

HOLLER INGENIERÍA S.R.L.
Capital Gs. 400.000.000.-
Facunda Speratti 4055 c/ Cmte. Caballero
Asunción 1708, Paraguay
Teléfono (021) 298 687/8
E-mail: holler@holler.com.py

Asunción, 29 de febrero de 2024

Informe Técnico

Ref: Trabajos realizados en el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" Contrato N° 35/2023.

De acuerdo con lo estipulado en el contrato oportunamente suscripto entre el Hospital de Trauma "Manuel Giagni" y Holler Ingeniería S.R.L., cumplimos en brindar a ustedes el informe técnico acerca de los trabajos realizados trabajos a la fecha:

Orden de Servicio Nº 01-01-13

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL ASCENSOR MP Nº 38.689 - Cod. Patrimonial Nº 011-22-69-0203.

08 (Ítem 24) Provisión de botón grabado para llamada de cabina.
08 (Ítem 25) Mano de obra para el cambio de botón grabado para llamada de cabina.
06 (Ítem 30) Provisión de protección de llamada.
06 (Ítem 31) Mano de obra para el cambio de protección de llamada.
01 (Ítem 42) Mano de obra para la rectificación de polea de regulador (paracaídas).
02 (Ítem 70) Provisión de guiadores plásticos de cabina y contrapeso.
02 (Ítem 71) Mano de obra para el cambio de guiadores plásticos de cabina y contrapeso
02 (Ítem 96) Provisión de cabito de acero de 3 mm para cinta selectora.
02 (Ítem 97) Mano de obra para el cambio de cabito de acero de 3mm para cinta selectora.
10 (Ítem 124) Provisión de lámpara tipo bayoneta 12V – 12 W
10 (Ítem 125) Mano de obra para el cambio de lámpara tipo bayoneta 12V-12W.

El equipo queda operativo.

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente.

Eduardo Cegelnicki
Gte. Administrativo
Holler Ingeniería SRL

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
REPUBLICA DEL PARAGUAY