"SESQUICENTENARIO DE LA EPOPEYA NACIONAL 1864 – 1870"

COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA
Departamento de Administración y Finanzas
Base Aérea Silvio Pettirossi, Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN 55/2021

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los **17 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno**, en la sede de la Prefectura General Aeronáutica, sito Autopista y Confederación Sudamericana de Futbol, Base Aérea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA** realizado por la firma comercial **RV SERVICE**, conforme al Contrato N° **08/2021** de la Fuerza Aérea Paraguaya, según Informe Técnico N° **010; 011; 012; 013; 014.**

Se detallan a continuación los Servicios Realizados:

Servicio de Mantenimiento de Impresora marca HP Laser Jet PRO MEP M277DW Rotulado N° 12005-04-80-4304, ubicado en el CIVA.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga

Servicio de Mantenimiento de Impresora multifunción marca HP Laser Jet MEP M277DW Rotulado N° 12005-04-80-4303, ubicado en la Policía Aeronáutica.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga
2	1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre
3	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto
4	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
5	1	Unidad	Cambio de Cilindro

Servicio de Mantenimiento de Impresora multifunción marca HP Laser Jet MEP M277DW Rotulado N° 12005-04-80-4302, ubicado en el CIVA

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga
2	1	Unidad	Cambio de rodillo de arrastre
3	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto
4	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
5	1	Unidad	Cambio de Cilindro

JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION COMANDO DE LA FUERZA AEREA PGA DIV MAT Y SUM

JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION COMANDO DE LA FUERZA AEREA PGA CONTROL INTERNO

JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION COMANDO DE LA FUERZA AEREA PGA DIV ADQUISICIONES

Servicio de Mantenimiento de Impresora marca HP Laser Jet P1606 Rotulado Nº 12005-04-81-6226, ubicado en el CIVA			
ITEN	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**
1	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto
2	1	Unidad	Cambio de cuchilla de limpieza
3	1	Unidad	Unidad laser

Servicio de Mantenimiento de fotocopiadora LEXMARK MX521ade Rotulado Nº 12005-04-80-5312, ubicado en el CIVA			
ITEN	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**
1	1	Unidad	Cambio de zócalo de transferencia
2	1	Unidad	Cambio de hilo de corona
3	1	Unidad	Cambio de rodillo de carga
4	1	Unidad	Cambio de rodillo de magneto

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el Sgto 1° Téc Valentín Cañete.

.....
Entregue Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
DIV MAT Y SUM

.....
Isidro Raúl González Bareiro
SO Téc
Recibí Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
CONTROL INTERNO

.....
Gessica Ovelar Ledezma
Sgto 1° Ave
Representante del Control Interno

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
DIV ADQUISICIONES

.....
Fernando Joel Gaona Medina
VSgto 1° Téc
Comité de Recepción