HZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51224

Fecha: Asunción, 12 de Octubre de 2022	
Señores: MITIC	R.U.C.: 80105217-3
Dirección: Gral. Santos 1170	Teléf.: 2179000
Responsable: PARAGUAY TV - ESTUDIOS CENTRALES	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			Mantenimiento SPLIT 60.000 BTU
			✓ (2.11.1) limpieza de condensador
			✓ (2.11.2) limpieza de evaporador
			✓ (2.11.3) limpieza de careta y filtro
			✓ (2.11.4) limpieza de drenaje
			✓ (2.11.5) lubricación de ventilador y boje de motor del ventilador
			✓ (2.11.8) Puesta en funcionamiento del equipo
			✓ (2.12.3) Provisión y carga de gas refrigerante
			✓ (2.12.4) Provisión de servicio de desmontaje rebobinado y montaje de motor ventilador
			✓ (2.12.8) Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
			✓ (2.12.11) Adaptación de rulemon al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora.
			✓ (2.12.14) Provisión de turbinas del ventilador

Firma Técnico

HZ INGENIERIA Servicios en General de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Lic. Luis Gustavo Noguera
Dirección Administrativa
MITIC
Conforme Cliente

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; cholzberger@gmail.com
Asunción
Paraguay

HIZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

INFORME TECNICO N° 51223

Fecha: Asunción, 12 de octubre de 2022	
Señores: MITIC	R.U.C.: 80105217-3
Dirección: Gral. Santos 1170	Teléf.: 2179000
Responsable: PARAGUAY TV - ESTUDIOS CENTRALES	

MARCA	MODELO	SERIE N°/ Cód. Pat.	Descripción del Servicio
			Mantenimiento Split 36.000BTU
		✓	(2.7.1) Limpieza de condensador
		✓	(2.7.2) Limpieza de evaporador
		✓	(2.7.3) Limpieza de careta y filtro
		✓	(2.7.4) Limpieza de drenaje
		✓	(2.7.5) Lubricación de ventilador y baje de motor del ventilador
		✓	(2.7.8) Puesta en funcionamiento del equipo
		✓	(2.8.3) Provisión y carga de gas refrigerante
		✓	(2.8.4) Provisión de servicio de desmontaje rebobinado y montaje de motor ventilador
		✓	(2.8.9) Provisión y cambio de capacitor de marcha del compresor
		✓	(2.8.11) Adaptación de rulemon al eje ventilador de unidad evaporadora y/o condensadora

Carlos Felizcette
Firma Técnico

HIZ INGENIERIA
Servicios en General
de Carlos A. Holtzberger Zapattini

Lic. Luis Gauto Noguera
Dirección Administrativa
MITIC
Conforme Cliente

Jefe - Dpto. de Patrimonio

Franciso Dupuy N° 653 c/Oleary
Tel. 021 3398936 ; (0981) 969.752; choltzberger@gmail.com

Asunción
Paraguay