COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PREFECTURA GENERAL AERONÁUTICA
Departamento de Administración y Finanzas
Base Aérea Silvio Pettirossi, Paraguay

ACTA DE RECEPCIÓN 047/2024

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los **22 días del mes de julio del año dos mil veinticuatro**, , siendo las 08:30hs, en la sede de la Prefectura General Aeronáutica, sito Autopista y Confederación Sudamericana de Futbol, Base Aérea Silvio Pettirossi, se procede a la recepción de los siguientes servicios en la **PREFECTURA GENERAL AERONAUTICA** realizado por la firma comercial **ELEMEC S.R.L.**, conforme al Contrato Nº **45/2024** de la Fuerza Aérea Paraguaya, según Informe Técnico Folio Nº **17;18;19;20**.

Se detallan a continuación los Servicios Realizados:

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 1002.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Mantenimiento preventivo
2	1	Unidad	Mano de Obra
3	1	Unidad	Carga de gas
4	1	Unidad	Mano de Obra

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 1003.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Mantenimiento preventivo
2	1	Unidad	Mano de Obra
3	1	Unidad	Carga de gas
4	1	Unidad	Mano de Obra

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 1004.

ITEN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE SERVICIOS
1	1	Unidad	Mantenimiento preventivo
2	1	Unidad	Mano de Obra
3	1	Unidad	Carga de gas
4	1	Unidad	Mano de Obra

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PGA
DIV MAT Y SUM

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACIÓN
COMANDO DE LA FUERZA AÉREA
PGA
CONTROL INTERNO

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionador de aire tipo Split de 24.000 BTU Rotulado N° 1006.			
ITEN	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**DESCRIPCION DE SERVICIOS**
1	1	Unidad	Mantenimiento preventivo
2	1	Unidad	Mano de Obra
3	1	Unidad	Carga de gas
4	1	Unidad	Mano de Obra
5	1	Unidad	Cambio de contactor
6	1	Unidad	Mano de Obra
7	1	Unidad	Cambio de serpentin
8	1	Unidad	Mano de Obra
11	1	Unidad	Cambio de rulemanes de forzador
12	1	Unidad	Mano de Obra

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica, pasando a suscribirse el presente acta y finalizando la prestación de servicio a las 15:40hs, en dos ejemplares de un mismo tenor; con la presencia de los miembros de Comité de Recepción de Bienes y Servicios y en Representación de la Auditoria Interna de la FAP el Sgto 1º Téc Valentín Cañete.

.....

Entregue Conforme

ELEMEC S.R.L.
GERENTE
R.U.C.: 80000193-1

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
DIV MAT Y SUM

.....

Isidro Raúl González Bareiro
SOMTÉC - Jefe de Suministro DAF PGA
Recibí Conforme

COMANDO EN JEFE DE LAS FF.AA. DE LA NACION
COMANDO DE LA FUERZA AEREA
PGA
CONTROL INTERNO

Elvis Damian González González
VSgto 1° Téc
Control Interno