Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 26 de agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 097/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la ISUZU DMAX con Chapa EAJ017, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
8.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
8.6.17	CAMBIO DE CREMALLERA	1
8.6.3	CAMBIO DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA	1
8.6.21	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	1
8.6.23	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	1
8.6.15	CAMBIO DE TRIZETA DE 4X4	1
8.6.20	CAMBIO DE AMORTIGUADOR DELANTERO	1
8.6.22	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	1
8.6.43	MANO DE OBRA POR REPARACION DEL TREN DELANTERO	1
8.5	**REPARACION DE CAJA**	
8.5.7	REPARACION DE CAJA REDUCTORA	1
8.5.8	SOPORTE DE CAJA	1
8.5.1	CAMBIO DE CRUCETA	1
8.5.2	CAMBIO DE RETEN	1
8.5.3	REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO	1
8.4	**REPARACION DE MOTOR**	
8.4.38	VALVULA DE ESCAPE	1
8.4.40	BRAZO DE BIELA	1
8.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
8.3.2	CAMBIO DE FLUIDO HIDRAULICO/DIRECCION (incluye mano de obra)	3
8.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
8.1.17	CAMBIO DE FOCO DE ALTA Y BAJA (incluye mano de obra)	2
8.1.21	CAMBIO DE FOCOS DE SE?ALERO (incluye mano de obra)	2

Joaquín Ortigoza

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE