KUROSU & CIA. JOHN DEERE

Informe Diario del Servicio

Nº 0024207

Fecha	OS	Nombre del técnico / Acompañante
19 / 11 / 2020	200107582.	Pedro Villalba

Ubicación del equipo:	Nombre cliente: Municipalidad Tomas R. Pereira	Nombre del Operador: Miguel Alonso.
Hora del equipo: 2495.	Nº Interno del equipo:	Tel:
Modelo: 210G.	Nº Serie: 1F9210GXCHC520696	Contacto en campo: Tel:

Trabajo Solicitado: Reparación de cilindro. Cambio de correa y cambio de casquillo de cucharon

Prueba de Diagnóstico:

Causa de Falla:

Trabajo Realizado:
- Sustitución de repuro de cilindro de Brazo.
- Se cambio la correa de A. Acondicionado.
- Se sustituyo los casquillos del cucharon
- Se sustituyo reten del cucharon

Recomendación:

Firma del Técnico

KUROSU & CIA. S.A.
RUC: 80002592-0

Aclaración del Técnico: Luis Fernández

Firma del cliente ó encargado

Aclaración del cliente ó encargado: Miguel Alonso

Nº de Documento cliente ó encargado: 2474039

CENTRO GRAFICO S.R.L.