Innovar
Servicios de Ingeniería
de Osvaldo Noel Benítez Acosta

INFORME TECNICO

Informe Nro: 233
Orden de Servicio N° 117/2020
RUC: 80010665-2
Tel. del Cliente: (021) 441 454
Fecha: 21/9/2020
Dirección: Benjamin Constan esq. Colon

Señor/es
COMANDO DE LA ARMADA
Prefectura General Naval
Departamento Admimistrativo
Actividad 43
Presente

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 23/2020 PARA EL "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN"
ID Nº 377.852

Equipo: Aire Acondicionado - Split Marca: TOKIO
Rotulo No. 6002615 Cap.: 24.000 BTU

Items	Cantidad	Descripción
3.20	1	Limpieza y mantenimiento general del evaporizador y condensador
3.1	5	Carga de gas refrigerante por litro
3.2	1	Soldadura por perdida de gas
3.6	1	Cambio de irradiador de calor
3.12	3	Cambio de capacitor
3.15	1	Cambio de placa electrónica
7.3	1	Montaje/desmontaje e instalación de sistema de AA tipo Split de 24000 BTU

JULIO BOGADO
SO
Conformidad del Cliente
Comando de la Armada

Técnico
Innovar Servicios de Ingeniería
Innovar Servicios De Ingeniería

Dirección: Gaspar R. de Francia N°125 esq/ Monseñor Moreno
e-mail.: Innovar.asistencias@gmail.com
tel.: (021) 780 025 Cel.: 0984 996 394
Limpio- Paraguay

Escaneado con CamScanner