Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480 / 1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 10 de septiembre del 2021

INFORME TECNICO Nº 92/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LPN Nº 03/2020 *"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DEL SNPP"* según el contrato Nº 19/2020, ID Nº 381.194 se detallan los trabajos realizados al vehículo CHEVROLET S10 con CHAPA AACO 574 con bajo la Orden de Servicio Nº 2809 según el siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
20	MANTENIMIENTO CHEVROLET Tipo: S-10	
20.1	Provisión y cambio de Filtro de combustible	1
20.2	Provisión y cambio de Filtro de aceite	1
20.3	Provision y cambio de Filtro de aire	1
20.4	Provisión y cambio de Aceite de motor por litro	5
16	MANTENIMIENTO Y Reparación SISTEMA DE FRENO CHEVROLET Tipo: S-10	
16.5	Provisión y cambio de Juego fibra de freno	2
16.6	Provisión y cambio de Disco de freno	2
17	MANTENIMIENTO Y Reparación SISTEMA ELECTRICO CHEVROLET Tipo: S-10	
17.27	Provisión y cambio de Foco de faro delantero	1
17.28	Provisión y cambio de Foco de faro trasero	1
22	MOTOR CHEVROLET Tipo: S-10	
22.30	Calibración y limpieza bomba inyectora	1
22.31	Calibracion y limpieza picos inyectores	1

Joaquin Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.C.
RUC: 80003251-9

Lic. Alejandro Bellón
Presidente
AUTOMOTIVE S.A.I.E.