INFORME DE IN

ivesur Paraguay

CITV:CITV110- ITV S
Telf.:673 335 / 675 066
info@ivesurparaguay.com

Municipalidad de Asunción

A. IDEN

3		Marca	HYUN	14015	
0300		Modelo	H-1	0	Orden 1
Matrícula actual	HFZ308	Nº Bastidor	KMJV	Inspección	08/07/2021
Año Fabricación:	2.018	Color	Gris		

B. ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN SEGÚN LA SI

	UNIDAD DE INSPECCIÓN	Inspector
1	IDENT. Y ACOND. EXTERIOR DEL VEHÍCULO	
1.01	DOCUMENTACIÓN	102
1.02	PLACAS DE MATRICULA	102
1.03	ESPEJOS RETROVISORES	102
1.04	LIMPIAPARABRISAS	102
1.05	LAVAPARABRISAS	102
1.06	GUARDABARROS	102
1.07	REFORMAS NO AUTORIZADAS	102
2	CARROCERIA	
2.01	CABINAS, BISAGRAS, ANCALJES, ARISTAS	102
2.02	CARACTERISTICAS DE LA CARROCERIA	102
2.03	PUERTAS, ABERTURAS, CAPOTS	102
2.04	VIDRIOS LAT., PARAB. DELANT. Y TRASERO	102
2.05	ESCALERAS, ESCALONES, PASAM. Y APOY.	NA
2.06	PARAGOLPES	NA
2.07	CAJA DE CARGA	102
2.08	ENGANCHE O ACOPLA. REMOL. Y SEMIRR.	XXXXXX
3	ACONDICIONAMIENTO INTERIOR	
3.01	ASIENTO CONDUCTOR	102
3.02	ASIENTOS PASAJEROS	102
3.03	PANELES LATERALES INTERIORES	102
	VENTILACIÓN INTERNA	102
3.05	MOLINETE (CUENTA PASAJEROS)	102
3.06	CAJA DE ITINERARIO	102
3.07	PASILLOS, PUERTAS DE SERVICIO Y PISOS	102
3.08	PASARRUEDAS	102
3.09	BAÑOS	102
3.10	CINTURONES DE SEGURIDAD	102
3.11	SALIDAS DE EMERGENCIA	102
3.12	ILUMINACIÓN INTERIOR	102
3.13	TIMBRE POR BOTON Y CORDON	102
3.14	EXTINTORES	102

	UNIDAD D
3.15	PARASOL
3.16	DESEMPAÑ
3.17	ESPEJOS IN
3.18	PORTAEQU
3.19	LITERA
3.20	HERRAMIEI
3.21	BOTIQUIN I
4	
4.01	LUCES BAJ
4.02	LUCES ALT
4.03	LUCES DE
4.04	LUCES DE
4.05	LUCES DEI
4.06	LUCES DE
4.07	LUCES DE
4.08	LUCES DE
4.09	LUCES DE
4.10	LUCES DE
4.11	ILUMINACI
4.12	TRIÁNGUL
5	
5.01	FRENO DE
5.02	FRENO DE
5.03	CIRCUITO
5.04	F.DE DIS.,
5.05	FRENO RE

	Inspector
ENTO DE INSPECCIÓN	
CCIÓN	
DIRECCIÓN	
IRECCIÓN, HUELGO	102
	102
	102
ARTICULACIONES	102
	102
IRECCIÓN	102
Y SUSPENSIONES	
OS DE SUJECIÓN	102
DE SUJECIÓN	102
	102
PORTES	102
ESTABILIZADORAS	102
N NEUMÁTICA	102
	102
NES Y ESTADO	102
	102
MOTOR Y TRANSMISIÓN	
C. - TRANS. DE FUERZA	102
ON Y CONEXIONES	102
NCIADOR	102
	102
ANTES	102
A Y BATERIA	102
OS INSTRUMENTOS	
OMETRO	102
	102
ES	102

C. IDENTIF

EMISIONES	FRENADO	ALINEACIÓN	LUXÓMETRO
4916	15502106	6304006	26

D. MEDICIONES

Emisiones	Opacidad (m-1) 0.17	CO (%)	CO2 (%)	HC (p.p.m.)	Ruidos (dB) —
Freno de Servicio	Fi. (KN) 4.70/2.75		Fd. (KN) 4.64/3.05	Des. (%) 1.00/9.00	Efic. (%) 64.25
Freno de Estacionamiento	Fi. (KN) 2.48		Fd. (KN) 2.63	Des. (%) 5.00	Efic. (%) 21.69
Suspensiones (%) 80/88/73/79		Alineación (m/km) 5/5			Peso: (Kg) 2402
Luces	Bajas I/D (Klx) 1.00/ 2.00	Altas I/D (Klx) 0.00/ 0.00	Inclinación Izq /Der. 2.00 / 0.50		Intensidad total (Klx) 6.00

E. RELACIÓN DE DEFECTOS OBSERVADOS EN LA INSPECCIÓN

UNIDAD	CALIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL DEFECTO

INSPECCIÓN Ivesur CONFORME TÉCNICA

F. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Observaciones Municipalidad

CONFORME	X	ING. ESTEBAN SERAFINI
NO CONFORME		V.B. del Responsable Técnico (Firma y sello)

Titular/Propietario: CONGRESO DE LA NACION
Ejes: 2 **Tipo Bus:**
Linea: **Coche:**
Tipo Servicio: CARGA NACIONAL

292

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

---

ivesur Paraguay

IVESUR PARAGUAY
Inspección Técnica Vehicular
R.U.C.: 80023432-0
Salvador Bogado esq. José Pappalardo
Asunción - Paraguay
Teléfono: 673335 / 675170
www.ivesurparaguay.com

ALBARAN DE VENTA
Número: 350863
Fecha: 08/07/2021

Cliente:
R.U.C. / C.I.
CONGRESO DE LA NACION
AV. REPUBLICA Y 14 DE MAYO
ASUNCION
CAPITAL

Detalle: Inspección General -
Placa HFZ308
Total: 278.322 Gs.

Forma de Pago:
Linea: 3
Cod. Cuenta: 239
GRACIAS POR SU VISITA
Original: Cliente