RIEDER & CIA. S.A.C.I

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Avda. República e/ Río Ypané y Río Jejui
Presente

Por el presente medio informamos los trabajos de reparación, detallando los mismos a continuación:

Marca: Mahindra
Modelo: New Pik Up Cabina Simple 4x4 S6 EII
Chassis: MA1RB4VK2J2E47242
Chapa: GAJ 387

CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO	MOTIVOS
6.1	Mano de Obra – SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE SISTEMA ELECTRICO	Por Desgaste

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente,

Ing. Rodrigo Miranda
Jefe Servicios Nacional
Rieder y Cía.

José Correa
Jefe Equipo Taller Mahindra
RIEDER & CIA S.A.C.I.

Rodrigo Salvador Miranda
Jefe Red Nacional Taller Mahindra
RIEDER & CIA S.A.C.I.