Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 16 de Diciembre del 2022

INFORME TECNICO Nº 09/2022

Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2022 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** con ID. 411.684, se detallan los trabajos realizados al vehículo **TOYOTA HILUX CABINA SIMPLE AÑO 2016 con Chapa EAJ358,** según el contrato Nº 121/2022.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO DE CAMIONETA CS TOYOTA HILUX CABINA SIMPLE EAJ 358 AÑO 2016 CHASIS Nº 8AJDR22G304021736		
9.2	Servicio de provision y colocacion de extremo de direccion izquierdo y derecho.	Unidad	1
9.3	Servicio de provicion y colocacion de Bujes parrilla	Unidad	1
9.4	Servicio de provision y cambio de rotulass	Unidad	1
9.6	Servicio de provision y cambio de r?leman delantera	Unidad	1
9.7	Servicio de provision y colocacion de punta de eje deiantero	Unidad	1

Lic. Joaquin Ortigoza
Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE

Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 16 de Diciembre del 2022

INFORME TECNICO Nº 10/2022

Trabajos realizados

En el marco del Llamado LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 08/2022 para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"** con ID. 411.684, se detallan los trabajos realizados al vehículo **TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AÑO 2019 con Chapa AACX758,** según el contrato Nº 121/2022.

Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO DE CAMIONETA CS TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AACX 758 AÑO 2019 CHASIS Nº 8AJEB8DD404214038		
10.2	Servicio de reparacion para bomba central de freno	Unidad	1
10.3	Servicio de provision y colocacion de cilindros de freno trasero. (izquiedo y derecho)	Unidad	1
10.4	Serevicio de provision y colocacion de zapatas de freno con fibra. (izquierdo y derecho)	Unidad	1
10.5	Servicio de provision y colocacion de tambores de freno trasero	Unidad	1
10.6	Servicio de provision y colocacion de cruceta de ruleman diferencial	Unidad	1
10.7	Serevicio de provision y colocacion de zapatas de centralizador	Unidad	1
11	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS DE CAMIONETA CS TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AACX 758 AÑO 2019 CHASIS Nº 8AJEB8DD404214038		
11.1	1.Servicio de provision y cambio de aceite de Caja	Unidad	1
11.2	2. Servicio de provision y cambio de aceite de Diferencial	Unidad	1
11.3	3. Servicio de provision y cambio de aceite de Motor	Unidad	1
11.4	4. Servicio de provision y cambio de Filtro de Combustible	Unidad	1
11.5	5. Servicio de provision y cambio de Filtro de Aceite	Unidad	1
11.6	6. Servicio de provision y cambio de Filtro de Aire	Unidad	1

Lic. Joaquin Ortigoza

Lic. Joaquín Ortigoza
Encargado de Licitaciones
AUTOMOTIVE SAIE