YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 223/2022

FECHA: 08/08/2022

DEPENDENCIA RECEPTORA:	**SEÑOR (ES):**	SERVICIO MECÁNICO TOYOCAR
	DIRECCIÓN:	AVDA. JOSE F. BOGADO 1.110e/CORRALES- ASUNCION
UEP/MAG/FIDA	**Nº R.U.C.:**	889624-0
	TELEFONO:	391.796

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
19.22	1	Unidad	Cambio de Corona.	2.408.700	-	-	2.408.700
20.14	1	Unidad	Cambio de Guardapolvo de Rodillo.	76.492	-	-	76.492
20.15	1	Unidad	cambio guardapolvo de homocinética lado rueda. cambio de guardapolvo de homocinetica lado rueda.	236.036	-	-	236.036
20.16	1	Unidad	cambio guardapolvo de homocinetica lado difer.. cambio de guardapolvo de homocinetica lado difer. .	236.035	-	-	236.035
30.2	1	Unidad	sensor vacio de turbo. sensor vacio de turbo.	249.158	-	-	249.158
30.3	1	Unidad	mant de sistema de turbo. mantenimiento de sistema de turbo.	370.000	-	-	370.000
SUB-TOTAL					0	0	3.576.421
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			(5%) 0.-	(10%) 325.129.-	Total IVA: 325.129.-		
TOTAL A PAGAR (letras): Guaranies Tres millones quinientos setenta y seis mil cuatrocientos veintiuno.-							3.576.421

Observaciones: mant y reparac Ford Ranger BTL189.-

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	RECIBIDO POR (Sello / Firma / Aclaración)
Instr. Audit. Horacio Peklaitz	Instr. Audit. Horacio Peklaitz