...iento Preventivo

Mes:

...antenimiento Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82227

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional
Dirección: Avda. República y Alberdi
Nº de equipo: 56539
Ruta: RUTA 7

Ref.:
Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X	X		X
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X	X	X	X
3.4	SISTEMA DE FRENO	X		X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X			
3.7	CABLES DE TRACCION				X
3.11	LIMPIEZA CM	X		X	X
4.1	TECHO DE CABINA	X			
4.2	FINALES RECORRIDO SUP				

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU
4.3	CERRADURAS PASILLO	X		
4.4	MECANISMOS PASILLO	X X	X	X X
4.6	CONTRAPESO	X		X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X X	X	X X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X		
4.12	LIMPIEZA DE HUECO			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X	X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X		
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X		
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X		

Fecha: 06/05/19		ING. SEBASTIÁN ROMERO Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional	El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Hora Traslado:			
Hora Llegada:			
Hora Salida:			
CLIENTE		Acompañante:	No ☐ Si ☐ Ver dorso
Firma:			
Nombre:		Técnico:	

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 499 ... 213 103

...iento Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82233

...Congreso Nacional

...on: Avda. República y Alberdi

...e equipo: 56540

Ref.:

...uta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X				4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X				4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
1.3	PULSADORES CABINA	X				4.6	CONTRAPESO	X			X
1.4	INDICADOR DE POSICION	X				4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
1.5	PARADA Y NIVELACION	X				4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X				4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X				4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X				5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X	5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X	5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
3.2	NIVELES DE ACEITE	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X				5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X						
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X						
3.7	CABLES DE TRACCION	X									
3.11	LIMPIEZA CM				X						
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X						
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X									

Fecha: 06/05/19

...ra Traslado: .

Hora Llegada: .

Hora Salida: .

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacua... Cel/Fax: 495 772 - 449 103

Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82230

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº 121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional

Dirección: Avda. República y Alberdi

Nº de equipo: 56543

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 06/05/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 443 103

Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82228

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

Cliente: Congreso Nacional
Avda. República y Alberdi
Nº equipo: 56545
Ruta: RUTA 7
Ref.: Equipo

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 03/05/19		
Hora Traslado:		
Hora Llegada:		ING. SEBASTIÁN ROMERO
Hora Salida:		Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional
CLIENTE		El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo
Firma:	Acompañante:	
Nombre:	Técnico:	No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82226

greso Nacional

Avda. República y Alberdi

equipo: 56546

Ruta: RUTA 7

Ref.:

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	L
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 03/05/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Familia 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

...o Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82225

...greso Nacional

...: Avda. República y Alberdi

...de equipo: 56547

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 03/05/09

...ora Traslado:

...ora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIAN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

...o Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82224

...greso Nacional

Avda. República y Alberdi

...o equipo: 1506106

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paragu
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU
4.3	CERRADURAS PASILLO	X		
4.4	MECANISMOS PASILLO	X X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X		X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X		
4.12	LIMPIEZA DE HUECO			X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X		
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X	X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X		
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X		
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X	X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X		

Fecha:	02/05/19	
Hora Traslado:		
Hora Llegada:		
Hora Salida:		
CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	
Nombre:	Técnico:	

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

...o Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82223

...greso Nacional

Avda. República y Alberdi

...e equipo: 115107

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
1.8	DIFUSOR DE TECHO	X			X
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X			
2.3	LLAVE DE EMERGENCIA	X			
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X			
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA				
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.2	POLEA TENSORA DEL GOB	X		X	X
5.3	AMORTIGUADORES	X			X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 02/05/09

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 493 772 - 449 103

Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82232

Congreso Nacional

Avda. República y Alberdi

Equipo: 56541

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 07/05/09

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING. SEBASTIÁN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

CLIENTE

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

...o Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82229

...greso Nacional

Avda. República y Alberdi

...: 56544

...e equipo: RUTA 7

Ref.:

Ruta:

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha:	03/05/19	
Hora Traslado:	/	
Hora Llegada:	.	ING. SEBASTIÁN ROMERO
Hora Salida:	.	
CLIENTE		
Firma:	Acompañante:	Dirección de Mantenimiento Edificio Congreso Nacional
Nombre:	Técnico:	

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

...o Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82231

Congreso Nacional

...n: Avda. República y Alberdi

de equipo: 56542

Ref.: Equipo

Ruta: RUTA 7

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paraguay
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
1.1	ESTADO DE CABINA	X			
1.2	PUERTAS DE CABINA	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X			
1.4	INDICADOR DE POSICION	X			
1.5	PARADA Y NIVELACION	X			
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X			
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X			
2.1	PULSADORES PASILLO	X			
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X	X		X
3.1	CUADRO DE MANIOBRA	X			X
3.2	NIVELES DE ACEITE	X			
3.3	MAQUINA, POLEAS, BANCADA	X			
3.4	SISTEMA DE FRENO	X	X	X	X
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X
3.7	CABLES DE TRACCION	X			
3.11	LIMPIEZA CM				X
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X			

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI
4.3	CERRADURAS PASILLO	X			
4.4	MECANISMOS PASILLO	X	X	X	X
4.6	CONTRAPESO	X			X
4.7	OPERADOR DE PUERTA	X	X	X	X
4.8	INDUCTORES, PANTALLAS	X			
4.12	LIMPIEZA DE HUECO				X
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X			
5.4	ROZADERAS INFERIORES	X		X	X
5.5	CABLE DE MANIOBRA	X			
5.6	CADENA DE COMPENSACION	X			
5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			

Fecha: 07/05/19

...Hora Traslado:

...Hora Llegada:

Hora Salida:

CLIENTE

Firma:

Nombre:

Acompañante:

Técnico:

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

...imiento Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82234

...ción: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA
14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA

...e equipo: 113509

Ref.:

...ta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López Nº121 c/ Brasil - Asunción - Paragua
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

...TEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	I
1.1	ESTADO DE CABINA	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X	X
1.2	PUERTAS DE CABINA	X				5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X			
1.3	PULSADORES CABINA	X									
1.4	INDICADOR DE POSICION	X									
1.5	PARADA Y NIVELACION	X									
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X									
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X									
2.1	PULSADORES PASILLO	X									
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X									
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X						
3.9	FINALES DE RECORRIDO	X									
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X									
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X						
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X									
4.3	CERRADURAS PASILLO	X									
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X						
4.6	CONTRAPESO	X			X						
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X									

Fecha: 08/05/19

Hora Traslado:

Hora Llegada:

Hora Salida:

ING-SEBASTIAN ROMERO

Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

...uary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103
GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina

...imiento Preventivo

Mes: MAYO

Parte Nº: 82235

...e: CONGRESO NACIONAL- BIBLIOTECA

...ección: 14 DE MAYO Y AVDA. REPUBLICA

...Nº de equipo: 113508

Ref.:

Ruta: RUTA 7

Equipo

thyssenkrupp
Avda. Mcal. López N°121 c/ Brasil - Asunción - Parag
Phone: +595 21 206 007 / 202 993
Fax.: + 595 21 213 575
E-mail: gerencia.paraguay@thyssenkrupp-la.com
Internet: www.thyssenkrupp.com

ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU	LI	ITEM	DESCRIPCIÓN	VE	AJ	LU
1.1	ESTADO DE CABINA	X				5.7	CUÑAS Y CONTACTO ELECTRICO	X		X
1.2	PUERTAS DE CABINA	X				5.8	FINALES DE RECORRIDO INF	X		
1.3	PULSADORES CABINA	X								
1.4	INDICADOR DE POSICION	X								
1.5	PARADA Y NIVELACION	X								
1.6	HOLGURAS DE CABINA	X								
1.7	DISPOSITIVOS DE CABINA	X								
2.1	PULSADORES PASILLO	X								
2.2	PUERTAS DE PASILLO	X								
3.5	GOBERNADOR DE VELOCIDAD	X		X	X					
3.9	FINALES DE RECORRIDO	X								
3.12	SISTEMA DE RESCATE	X								
4.1	TECHO DE CABINA	X		X	X					
4.2	FINALES RECORRIDO SUP	X								
4.3	CERRADURAS PASILLO	X								
4.4	MECANISMOS PASILLO		X	X	X					
4.6	CONTRAPESO	X			X					
4.13	ACUÑAMIENTO PARACAIDAS	X								

Fecha: 08/05/19

Hora Traslado: .

Hora Llegada: .

Hora Salida: .

ING. SEBASTIÁN ROMERO
Dirección de Mantenimiento
Edificio Congreso Nacional

CLIENTE

Firma:

Acompañante:

Nombre:

Técnico:

El edificio presenta irregularidades de seguridad para el personal o el equipo

No ☐ Si ☐ Ver dorso

...ciary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103
GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farin...