TECNISYS
TECNICAS EN INGENIERIA Y SISTEMAS
LIDER EN SISTEMAS DE DETECCION DE INCENDIOS INTELIGENTE
Los Olmos e/Tayi; San Lorenzo – Paraguay • Tel. y FAX: (595-971) 283-499

Señores
Congreso Nacional.
ATN:
Ing. Sebastián Romero

Agosto, 01 2025
Ref. Incendios/Mantenimiento.
OT: Servicios de Mantenimiento

De acuerdo a su orden de Trabajo y/o Servicio N°: 27/2025 del llamado con ID: 444372
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas del congreso nacional, informamos que hemos realizados los trabajos correspondientes con resultados satisfactorios.
Se realiza la programación con el software Io/500 para el expansor de datos signature con resultados óptimos de funcionamiento.
Todos los sensores del tipo 4D han sido testados y programados a sus paneles correspondientes con el software Io500; estos fueron instalados en diferentes zonas, de acuerdo a necesidades prioritarias.

Esperando favorable acogida, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente;

Ing, Domingo Montanaro
Gerente - Director
TECNISYS S.R.L.
80045066-3

Cc/Dm
DMM/asa

CONGRESO NACIONAL
REPUBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS - DGRA

Recibí Copia Original
Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional