Informe

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 25 días del mes de abril del año 2024, en referencia al Contrato BNF-P N° 735/2022, suscripto en relación al llamado "Mantenimiento de Impresoras Láser (SBE)" con ID N° 410287, proveida por "ITTI SAECA", se deja constancia cuanto sigue:

- ✓ Que se ha recibido satisfactoriamente los Servicios de Mantenimiento de Impresoras Láser, según contrato e informe técnico adjunto.

Se emite el presente informe, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado se suscribe al pie como administrador y auxiliar de contratos.

Ing. Walter Lucio Escurra Onieva
Jefe de Sección Control de Calidad, Normas y Procedimientos
División Control Interno
Gerencia Departamental de Desarrollo e Innovación - GATI
Banco Nacional de Fomento

ESTEBAN BARTO DIVAS MASCUNSO

RICOH imagine el cambio

itti S.A.E.C.A.

itti S.A.E.C.A.
Paseo La Galería, Torre 3, Piso 11, As. - Py.
+595 21 238 2200
www.itti.digital

REPORTE DE ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO (R.S.T.) Nº 0710319

Terr.	Nombre del técnico: Alexis Diaz	Nº reclamo: 429769	Nº mantenimiento	Nº lectura	Día: 25	Mes: 09	Año: 2012

Modelo: SP8400DN	Serie: Y879R910115	Contador B/N total	Contador Color Total: 63956
Contador B/N A3	Contador Color A3	Contador B/N B4	Contador Color B4

Hora de llamada	Inicio Viaje	Inicio activ.	Final activ.	Plan ORT	Estado ORT	Plan PM	Estado PM
	14:34	14:35	15:00	C14	C		

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	PLAN	CANT.	UNID	PRECIO	
8242176	Toner	C14	02	02		

Nombre del Cliente: Banco Nacional de Fomento
Contacto: Sabino Rivas
Dirección: Gral. Diaz casi 14 de Mayo
Dirección Postal:
Teléfono:
Daño Reportado:
Trabajos efectuados: Se verificó el equipo con poco toner. Se realizó la sustitución de toner para el uso del equipo. Luego se realizó varias pruebas con resultado positivo. El equipo queda operativo.

TOTAL DE VENTA	CONVENIO Nº
Partes:	
Mano de Obra: Hrs. A:	
Impuesto: %	
Cargo Total:	
A Facturar	

Firma del Técnico:
Firma del Cliente:
Aclaración de la Firma: Bruno Yaluk
Auxiliar Administrativo
Banco Nacional de Fomento

LOS TÉCNICOS NO ESTÁN AUTORIZADOS A COBRAR POR EL SERVICIO SIN LA FACTURA CORRESPONDIENTE.
La Firma del cliente al pie de este documento certifica su CONFORMIDAD con el servicio realizado.

LA REPUBLICA S.R.L. - Manduvirá 277 c/ Chile - Tel.: 491 067
40 Tal. 50x3 del 0709281 al 0711280.-

CLOSIN FALTA