YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de Agricultura y Ganadería
AGRICULTURA Y GANADERÍA

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 103/2021
FECHA: 27/07/2021

DEPENDENCIA RECEPTORA:
PROYECTO PARAGUAY INCLUSIVO FASE II

SEÑOR (ES): SERVICIO MECÁNICO TOYOCAR
DIRECCIÓN: AVDA. JOSE F. BOGADO 1.110e/CORRALES- ASUNCION
N° R.U.C.: 889624-0
TELEFONO: 391.796

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1.39.11	1	UN	Verificación y carga de batería. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	49.902	-	-	49.902
1.39.31	1	UN	Mano de Obra. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	74.000	-	-	74.000
34.2	1	UN	Cabezal de Bomba Inyectora. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	1.140.118	-	-	1.140.118
34.3	1	UN	Bomba de Presión Interna. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	661.486	-	-	661.486
34.4	1	UN	Juego de Junta Bomba Inyectora. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	821.030	-	-	821.030
34.6	1	UN	Limpieza y Reparación de Bomba Inyectora. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	661.486	-	-	661.486
34.7	1	UN	Limpieza Y Calibración de Picos Inyectores. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	76.492	-	-	76.492
34.9	1	UN	MANO DE OBRA. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	74.000	-	-	74.000
37.12	1	UN	Cambio Depresor de Freno. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	1.007.164	-	-	1.007.164

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	RECIBIDO POR (Sello / Firma / Aclaración)
Mtr. Aneit, Horacio Pedro	Mtr. Aneit, Horacio Pedro

YVY HA TYMBA ÑANGAREKO
Ministerio de Agricultura y Ganadería
AGRICULTURA Y GANADERÍA

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 103/2021
FECHA: 27/07/2021

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
					EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
39.16	4	UN	Bujías Incandescentes c/u. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	156.264	-	-	625.056
39.30	1	UN	Cambio de Batería 90 Amper. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	352.240	-	-	352.240
41.5	1	UN	Cambio de Evaporador. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	2.682.376	-	-	2.682.376
41.17	1	UN	Mano de Obra. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	74.000	-	-	74.000
47.1	1	UN	Turbo. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	2.590.000	-	-	2.590.000
47.2	1	UN	Sensor Bacio de Turbo. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	249.158	-	-	249.158
47.4	1	UN	Reparación de Sistema de Turbo. (Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074)	2.220.000	-	-	2.220.000
SUB-TOTAL					0	0	13.358.508
LIQUIDACIÓN DEL IVA:			(5%) 0.-	(10%) 1.214.410.-	Total IVA: 1.214.410.-		
TOTAL A PAGAR (letras): Guaraníes Trece millones trescientos cincuenta y ocho mil quinientos ocho.-							13.358.508

Observaciones: Mantenimiento y reparación de vehículo NISSAN FRONTIER chapa HFG074.-

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	RECIBIDO POR (Sello / Firma / Aclaración)
Mtr. Aneit, Horacio Pedro	Mtr. Aneit, Horacio Pedro