Fecha
21 / 07 / 2022

Informe Diario del Servicio

Ubicación del Equipo: La Paz	Nombre Cliente: Municipalidad de la Paz.
Hrs. Km.: 3791	N° Interno del Equipo:
Modelo: 6706.	N° Serie: 10W6706XADC653308.

N° 0001203

Trabajo Solicitado: Servicio Tecnico.

Prueba de Diagnóstico: Falla del Sistema A/C, revisión del sist. de comb., hoja de vertedera gastada, desgaste de bujes

Causa de Falla: desgaste por horas de uso, A/C baja presión del sistema., bomba de combustible de baja presión la misma tenia avería.

Trabajo Realizado, Reparaciones: A/C revisión del sistema y posterior carga de gas ademas de la reparación de la manguera de alta presión, con respecto a la bomba de combustible el mismo se sustituyo previa revisión del sistema electrico. Ademas de las hojas niveladoras ya gastadas se procedio al desmontaje de la pieza y posterior cambio por nuevas y reapriete de bulones correspondientes. cambio de placas de desgaste, bronces laterales de tornomesa y parte superior de bujes de plastico.
Teniendo asi garantia por 2 meses

Jose Packenius
Firma del Técnico

Nombre y Firma del Cliente o Encargado

Fecha
20/07/2022

Informe Diario del Servicio

N° 0001202

Ubicación del Equipo: La Paz	Nombre Cliente: Municipalidad de la Paz.
Hrs. Km.: 4010 hs.	N° Interno del Equipo: —
Modelo: 310K.	N° Serie: * 1T310K XJEC265558 *

Trabajo Solicitado: Servicio Tecnico.

Prueba de Diagnóstico: Problema de cilindro hidraulico

Causa de Falla: Desgaste, daños por hora de uso

Trabajo Realizado, Reparaciones: la máquina presentaba problemas en unos de los cilindros principales, el mismo no retenia mas. presentaba fugas de aceite. Se desmonto y se llevo a reparación, se rellenó tambien el alojamiento del perno el mismo tenia holgura en exceso ademas tambien cambio de reten y parta reten que se encontraban dañado.

Montaje y prueba quedando en condiciones #

Teniendo asi garantia por 2 meses.

Jose Schekoruis.
Firma del Técnico

Nombre y Firma del Cliente
o Encargado