RIEDER & CIA. S.A.C.I

INFORME TECNICO

Señores
HONORABLE CAMARA DE SENADORES
Avda. República e/ Río Ypané y Río Jejui
Presente

Por el presente medio informamos los trabajos de reparación, detallando los mismos a continuación:

Marca: Mahindra
Modelo: New Pik Up Cabina Simple 4x4 S6 EII
Chassis: MA1RB4VK2J2E47242
Chapa: GAJ 387
Kilometraje: 43.135

CANTIDAD	REPUESTO CAMBIADO	MOTIVOS
1.1	Mano de Obra – SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN	Por Desgaste
2.1	Mano de Obra – SERV. DE MANT. Y REPAR. DE TREN DELANTERO	Por Desgaste
4.1	Mano de Obra – SERV. DE REPAR. Y MANT. DE SISTEMA DE DIRECCIÓN	Por Desgaste
8.1	Mano de Obra – SERV. DE MANT. Y REPARACION DE BOMBA INYECTOR	Por Desgaste
13.1	Mano de Obra – SERV. DE MANT. Y REPAR. DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR	Por Desgaste
14.1	Mano de Obra – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR	Por Tiempo

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente,

José Correa
Jefe Equipo Taller Mahindra
RIEDER & CIA S.A.C.I.

Jorge Rivas
Gerente de Posventa
Automóviles

Jorge Rivas
Gerente de Posventa Automoviles
RIEDER & CIA S.A.C.I.