CLINICARF

de Ramón Fretes Fretes

Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Ventas de Repuestos y de Vehículos
Electrodomésticos - Celulares
Equipos Informáticos
Ramos Generales

Manora Nº 1590 esq. Ceferino Ruíz - Teléfs.: (021) 535 547 - 968 328 - Cel.: (0981) 411 700
E-mail: clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora, Paraguay

TIMBRADO N°. 13261351
Fecha Inicio Vigencia 26/02/2019
Fecha Fin Vigencia 29/02/2020
RUC.: 1340840-2
FACTURA

001-001- 0004284

Fernando de la Mora, 24 de Julio de 2019 | Condición de Venta: CONTADO ( ) CREDITO (X)

Nombre o Razón Social: Policia Nacional- Programa 1.2.0 RUC.: 800161971

Dirección: | Nota de Remisión Nº.:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	VALOR DE VENTA Exentas	5%	10%
1	Mantenimiento y reparación de Vehículo Mercedes Benz 915 Accelo Año 2015	100.000.000			100.000.000

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

SUB-TOTALES

TOTAL A PAGAR Cien millones 100.000.000

LIQUIDACION DEL IVA (5 %) (10 %) 9.090.909 TOTAL IVA: 9.090.909

Gráfica LETICIA de Baldomero Aquino Roa - RUC: 656648-0 - Hab. Nº. 1.969 - Manduvirá 914 e/ Montevideo y Colón - Asunción
Tel.: (021) 424 631 - Cel.: (0981) 986 900 - e-mail: graf_leticia@hotmail.com - 10 Tal. 50x3 del 0004.001 al 0004.500 - Febrero/2019

ORIGINAL: Cliente - DUPLICADO: Archivo Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (No Válido para Crédito Fiscal)

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL
FECHA:	ORDEN DE VERIFICACION Nº:1/2019

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.3	Cambio de crucetas	1
1.6	Reparaci?n de diferencial trasero	1
2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	2
2.5	Juego de rep. de sinf?n de direcci?n	1
3.3	Cambio de par de amortiguadores delanteros original	1
3.4	Cambio de bujes de barra estabilizador delantero y trasero	1
3.6	Cambio de par de amortiguadores traseros original	1
3.8	Rulemanes de masa	4
3.9	Alineaci?n y Balanceo	1
3.10	Retenes de masa	2
4.1	Cambio de disco de embrague	1
4.2	Cambio de cojinete de empuje	1
4.3	Cambio de plato de presi?n	1
4.4	Cambio de ruleman piloto	1
5.3	Cambio de pastilla de freno	2
5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados(trasero)	1
5.7	Reparaci?n depresor de freno	1
6.1	Reparaci?n alternador	1
6.4	Cambio de focos	6
6.10	Reparaci?n de motor de arranque	1
8.1	Reparaci?n de el?stico trasero ambos lados	1
9.14	Soportes de motor	2
11.1	Cambio de filtro de combustibles	2
11.2	Cambio de filtros de aire	1
11.3	Cambio de filtros de aceite	1
ADICIONAL	Cambio de aceite motor	14

CAMION	MERCEDES BENZ
CHASIS Nº:	9BM979046GS032133
CHAPA Nº:	BLZ 320
KILOMETRAJE	198 422

POLICIA NACIONAL
ADQUISICIONES
CONTRATOS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL	
FECHA:		ORDEN DE VERIFICACION Nº:2/2019
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Reparaci?n de Caja de cambios Mec?nica	1
1.3	Cambio de crucetas	2
1.4	Cambio de reten palier cada uno	1
1.6	Reparaci?n de diferencial trasero	1
2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	2
2.2	Cambio prisionero y tuerca de rueda	4
3.8	Rulemanes de masa(trasero)	4
3.10	Retenes de masa	1
4.1	Cambio de disco de embrague	1
4.2	Cambio de cojinete de empuje	1
4.3	Cambio de plato de presi?n	1
4.4	Cambio de ruleman piloto	1
5.3	Cambio de pastilla de freno	1
5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados	1
6.4	Cambio de focos	4
6.14	Cambio de motor de limpia parabrisas	1
8.1	Reparaci?n de el?stico trasero ambos lados	1
10.4	Bomba de agua	1
11.1	Cambio de filtro de combustibles	1
11.2	Cambio de filtros de aire	1
11.3	Cambio de filtros de aceite	1
ADICIONAL	Cambio de aceite motor	14

CAMION	MERCEDES BENZ
CHASIS Nº:	9BM979046GS032121
CHAPA Nº:	CDU 323
KILOMETRAJE	

POLICIA NACIONAL
DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

CLINICARF
Chapería - Pintura
Venta de Repuestos

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes

Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700

Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL
FECHA:	ORDEN DE VERIFICACION Nº:3/2019

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Reparaci?n de Caja de cambios Mec?nica	1
1.6	Reparaci?n de diferencial trasero	0
2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	2
2.5	Juego de rep. de sinf?n de direcci?n	1
3.3	Cambio de par de amortiguadores delanteros original	1
3.4	Cambio de bujes de barra estabilizador delantero y trasero	1
3.6	Cambio de par de amortiguadores traseros original	1
3.8	Rulemanes de masa	4
3.9	Alineaci?n y Balanceo	1
3.10	Retenes de masa	2
4.1	Cambio de disco de embrague	1
4.2	Cambio de cojinete de empuje	1
4.3	Cambio de plato de presi?n	1
4.4	Cambio de ruleman piloto	1
5.3	Cambio de pastilla de freno	2
5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados	1
5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados(trasero)	1
5.7	Reparaci?n depresor de freno	1
6.1	Reparaci?n alternador	1
6.4	Cambio de focos	4
6.10	Reparaci?n de motor de arranque	1
7.3	Alineaci?n y balanceo de ruedas	1
8.1	Reparaci?n de el?stico trasero ambos lados	1
9.14	Soportes de motor	2
9.15	Juego de junta motor	0
9.18	Reparaci?n de tapa motor	0
10.1	Limpieza y mantenimiento del radiador	1
11.1	Cambio de filtro de combustibles	2
11.2	Cambio de filtros de aire	1
11.3	Cambio de filtros de aceite	1
ADICIONAL	Cambio de aceite motor	14
ADICIONAL	Tapon carter	1

CAMION	MERCEDES BENZ
CHASIS Nº:	9BM979046GS03272
CHAPA Nº:	BLZ 340
KILOMETRAJE	198 422

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
DIVISION ADQUISICIONES Y SUMINISTROS

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

CLINICARF
Chapería - Pintura
Venta de Repuestos