CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL	
FECHA:	16/07/2019	ORDEN DE VERIFICACION Nº:5/2019

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.6	Reparaci?n de diferencial trasero	1
2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	2
3.3	Cambio de par de amortiguadores delanteros original	1
3.6	Cambio de par de amortiguadores traseros original	1
3.8	Rulemanes de masa	4
3.9	Alineaci?n y Balanceo	1
3.10	Retenes de masa	2
5.3	Cambio de pastilla de freno	1
5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados	1
5.10	Cambio de cilindro de freno trasero	2
6.11	Regulador de voltaje	1
7.1	Reparaci?n de el?stico trasero ambos lados	1
11.1	Cambio de filtro de combustibles	1
11.2	Cambio de filtros de aire	1
11.3	Cambio de filtros de aceite	1
11.4	Cambio de fluidos	1
CAMION	FORD F-4000	
CHASIS Nº:	9BFLF47G15B018269	
CHAPA Nº:	EAE 701	
KILOMETRAJE		

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL	
FECHA:	16/07/2019	ORDEN DE VERIFICACION Nº:7/2019

ITEM	DESCRIPCION	CANT.
1.1	Reparaci?n de Caja de cambios Mec?nica	1
1.3	Cambio de crucetas	2
2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	2
2.3	Brazo pitman	1
3.3	Cambio de par de amortiguadores delanteros original	1
3.6	Cambio de par de amortiguadores traseros original	1
3.8	Rulemanes de masa	4
3.9	Alineaci?n y Balanceo	1
3.10	Retenes de masa	2
4.1	Cambio de disco de embrague	1
4.2	Cambio de cojinete de empuje	1
4.3	Cambio de plato de presi?n	1
4.4	Cambio de ruleman piloto	1
7.1	Reparaci?n de el?stico trasero ambos lados	1

CAMION	FORD F-4000
CHASIS Nº:	9BFKTNT35SDB69793
CHAPA Nº:	2432
KILOMETRAJE	

BENJAMIN AMADO ROLÓN
Suboficial
Fiscalizador Taller

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

FREDY A MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

CLINICARF

Chapería - Pintura
Electricidad - Tapicería
Mecánica en General
Venta de Repuestos y
Accesorios varios

de Ramón Fretes Fretes
Manora esq. Ceferino Ruiz - Tel/Fax (021) 968-328/535-547/535-032- Cel. (0981) 411-700
Email:- clinicarf2017.taller@gmail.com - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TECNICO - RUC:1 340840-2

SOLICITANTE:	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA DE LA POLICIA NACIONAL	
FECHA:	25/07/2019	ORDEN DE VERIFICACION Nº:9/2019
ITEM	DESCRIPCION	CANT.
2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	2
2.3	Brazo pitman	1
3.3	Cambio de par de amortiguadores delanteros original	1
3.4	Cambio de bujes de barra estabilizador delantero y tras	1
3.6	Cambio de par de amortiguadores traseros original	1
4.1	Cambio de disco de embrague	1
4.2	Cambio de cojinete de empuje	1
4.3	Cambio de plato de presi?n	1
4.4	Cambio de ruleman piloto	1
5.3	Cambio de pastilla de freno	1
5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados	1
5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados	1
6.2	Reparaci?n motor de arranque	1
6.15	Cambio de motor de limpia parabrisas	1
7.1	Reparaci?n de el?stico trasero ambos lados	1
10.4	Bomba de agua	1
10.5	Radiador	1
11.1	Cambio de filtro de combustibles	1
11.2	Cambio de filtros de aire	1
11.3	Cambio de filtros de aceite	1
	Caño de agua	1

CAMION	FORD F-4000
CHASIS Nº:	9BFLF47G25B022038
CHAPA Nº:	EAD 991
KILOMETRAJE	

FREDY A. MENDRIA MAIDANA
Oficial Inspector Intd.
Jefe de Adquisiciones Prog. 1.2

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

BENJAMÍN AMADO ROLÓN
Suboficial
Estabilizador Taller