| DINAC | Certificado de Conformidad | GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente |
|---|---|---|
| Código: FL-SDAF-09 | Revisión: 00 | Página 1 de 2 |

| | |
|---|---|
| Número del Llamado: CONTRATACION POR EXCEPCION N°06/2022 | Numero de Contrato: 40/2022 |
| Nombre del Llamado: MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP | |
| Ubicación: AISP | Monto contratado: Gs.1.200.000.000<br>Monto certificado: Gs. 121.540.000- |
| Proveedor: ENVING S. A. | |
| Periodo: 2022.- | |

Datos de los Actuantes

| | | |
|---|---|---|
| Fiscal Titular: Ing. RONALD BENITEZ | s/ Res. N°905/2022 | AERA N°..... |
| Fiscal Adjunto: ANIBAL CUENCA | s/ Res. N° 905/2022 | AERA N°..... |

En mi carácter de Fiscal del llamado de referencia, certifico la provisión del bien o prestación del servicio detallado en el Anexo adjunto, los cuales cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos respectivos.

Para que conste y surta los efectos correspondientes, se firma al pie en dos ejemplares, de un mismo tenor a los 20 días del mes de **octubre** del año **2022.**

Certifican

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL
GERENCIA TECNICA

Ing. Ronald Benitez
Gerente Tecnico Int D.A
Fiscal Titular
DINAC

Fiscal Adjunto

Observaciones:

V° B°
CP Juliana Mora
Gerente Int/ Gerencia Administrativo
Dirección de Aeropuertos

Observaciones:



Scanned by TapScanner

## ANEXO

Detalle del Bien o Servicio proveído

| Lote | Ítem | Descripción | Unidad | Cant. |
|---|---|---|---|---|
| | 2.9 | Aceite de Compresor | Unidad | 84 |
| | 2.10 | Mano de obra para cambio de aceite de compresor | Unidad | 84 |
| | 2.39 | Ductos de chapa galvanizada | Unidad | 20 |
| | 2.62 | Filtro cartucho pesado para chiller | Unidad | 16 |
| | 2.63 | Mano de obra para cambio de filtro cartucho pesado para chiller | Unidad | 16 |
| | | | | |
| | | | | |

Certifican

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL
GERENCIA TÉCNICA

Ing. Ricardo Benítez
Gerente Técnico Int D.A
DINAC

Observaciones:

Fiscal Adjunto

B°

C.P. Juliana Morel
Gerente Int. Gerencia Administrativa
Dirección de Aeropuertos

Observaciones:



Scanned by TapScanner