HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750X**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A9LK400506** y a la fecha con **12.545 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **99.972**.

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

- Mantenimiento general (Aceite, filtro de aceite, filtro de aire, bujías)
- Cambio de batería
- Cambio de pastilla de freno delantera y trasera

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 4.376.280.**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **catorce** días del mes de **julio de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Agüero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

46

HONDA

DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750X**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A3LK400520** y a la fecha con _____ **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **99.970**.

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

- Mantenimiento general (aceite, filtro de aceite, filtro de combustible, filtro de aire, bujías)
- Cambio de batería
- Cambio de pastilla delantera y trasera
- Cambio de cubierta trasera
- Cambio de kit de embrague
- Cambio de manivela de freno

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 7.356.965.**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **catorce** días del mes de **julio de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Agüero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750X**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A3LK400517** y a la fecha con **8.507 kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.518**.

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

- Mantenimiento preventivo (Aceite, filtro de aceite)
- Cambio de batería
- Cambio de foco de señalero
- Cambio de líquido de radiador
- Cambio de cabo de acelerador

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 2.009.895.**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **trece** días del mes de **julio de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Agüero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

54

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A7LK400505,** a la fecha con **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100154**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de filtro de combustible

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno delantera

Cambio de Pastilla de freno trasera

Cambio de juego de embragues

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 5.690.287**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **22** días del mes de **agosto de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

58

HONDA

DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A6LK400513,** a la fecha con 11.732 **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **100.093**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de filtro de combustible

Cambio de aceite

Cambio de filtro de aceite

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno delantera

Cambio de Pastilla de freno trasera

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 3.924.084**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **06** días del mes de **septiembre de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza

HONDA
DIESA S.A.
Servicio Honda
Km 4 y 1/2 AV. EUSEBIO AYALA
Telefax: (595-21) 519 7000

Informe

Por la presente, comunicamos que la motocicleta marca **Honda**, tipo **NC750**, propiedad de la **Policía Nacional,** con número de chasis **JH2RC90A4LK400512,** a la fecha con 20.776 **kilómetros**, ha sido recepcionada en nuestro taller según Orden de Trabajo Nro **99771**

A continuación, se detalla los trabajos realizados:

Cambio de Bujia

Cambio de Filtro de aire

Cambio de filtro de combustible

Cambio de Bateria

Cambio de Pastilla de freno delantera

Cambio de Pastilla de freno trasera

Foco delantero

Foco señalero

Liquido radiador

Cabo acelerador

Relay arranque

Relay señalero

Reten amortiguador

El monto total por los trabajos asciende a la suma de **Gs. 6.524.513**

Se expide el presente informe para lo que hubiere lugar a los **22** días del mes de **agosto de 2022**.-

Atentamente,

Guillermo Aguero
Jefe de Postventa
Honda Motos & Productos de Fuerza