Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 001/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 13 días del mes de Abril del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de verificación correspondiente a las 2000 horas y mantenimiento correctivo con provisión y cambio de rodamiento motor. - Desmontaje y montaje motor. - Limpieza general del equipo. - Reposición de aceite a visor lleno. - Control de operación durante la puesta en operación. - Temperatura de descarga A/E= 87°C - DP Separador = 0.2 bar - DP Filtro de Aceite= 0.3 bar	Informe adjunto de fecha 13 de Marzo de 2020 OT/010/2020 Leído 13/04/2020	Del 16/03/2020 al 16/03/2020

Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP - Villeta
Por error de papeles y estaba como fecha de ejecución el informe de inicio 13/03/2020 y debe ser 13/04/2020.

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Héctor Romero
Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentín García
Ing. Florentín García
Coord. Eléctrico y mecánico
INC CIP-Villeta

Ing. Miguel Angel López
Ger. Industrial
I.N.C.
04/13/2020

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 002/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central | Fábrica Villeta [X] | Fábrica Vallemí

A los 13 días del mes de Abril del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	Servicio de verificación y mantenimiento general correspondiente a las 8000hs de funcionamiento. Verificación de la válvula de dreno (la misma se encuentra averiada, se debe reemplazar), válvula admisión Se debe reemplazar el block de la solenoide de carga y alivio, pistón neumático, transductores de presión SCPT y 6 CPT con sus accesorios, porta filtro de aceite para colocar como de fábrica, se debe cambiar los conectores mangueras y eliminar los filtros instalados unifilter, aceite utilizado Shell, se verifica TK separador lleno de barniz. Cambio total de aceite Shell por ultra coolant (se debe reemplazar a las 1.000hs de operación junto con el filtro de aceite) Cambio de un filtro de aceite, cambio de un filtro de aire y un filtro PAD, cambio por primera vez del filtro separador. Puesta en operación OK carga-alivio ΔP separador :0,2 bar – Temperatura de descarga A/E: 86°C	Informe adjunto de fecha 13 de Marzo de 2020 OT/011/2020 Recibí 13/04/2020.	Del 20/03/2020 al 20/03/2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP - Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Ing. Miguel A. López
Gte. Industrial I.N.C.
13/04/2020

Área de Requirente
Aclaración: Sr. Hector Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin Garcia
Ing. Florentin Garcia
Coord. Eléctrico y mecánico
INC CIP-Villeta

Director de Fábrica o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Roberto Quiñónez
Director de Fábrica
Villeta

I. N. C.
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 004/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL

CONTRATO N°: 002/2020

FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta [X] Fábrica Vallemí

A los 04 días del mes de Mayo del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	-Servicio de verificación y mantenimiento correctivo con provisión y cambio de: *Una (1) electroválvula de carga por avería de la bobina y desgaste del pistón interno. *Una (1) manguera hidráulica por avería. *Componentes eléctricos, transductores de presión y cables de conexión por descalibración. *Cambio de un acople por desbalanceo y desgaste en la turbina del ventilador. *Reposición de aceite a visor lleno en el tanque separador. *Control de operación de las válvulas de admisión. *Control de operación de las válvulas de admisión. *Control y programación del controlador XE90M *Puesta en operación a plena carga y luego carga/alivio (ok) libre de fuga de aceite y aire.	In forme adjunto de fecha 24 de Abril de 2020 ✓ OT/013/2020	Del 17/04/2020 al 17/04/2020 ✓
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP - Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Hector Ch. Núñez Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin Garcia
Ing. Florentin Garcia
Coord.Eléctrico y mecánico
INC-CIP-Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 005/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL

CONTRATO Nº: 002/2020

FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta [X] Fábrica Vallemí

A los 04 días del mes de Mayo del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.º 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	-Servicio de verificación y mantenimiento correspondiente a las 4.000 horas de funcionamiento. -Limpieza general de equipo. -Provisión y cambio de filtros de aire y filtros de aceites -Reposición de aceite en los vasos del filtro y tanque separador. -Limpieza del tubo pescador, línea de barrido. -Control del dreno automático de condensado (ok). -Ajuste de parámetros en controlador electrónico. -Puesta en operación a plena carga y verificación de corriente (ok). -Control de operación en carga y vacío.	Informe adjunto de fecha 24 de Abril de 2020 OT/014/2020	Del 17/04/2020 al 17/04/2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP - Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Hector Romero

Sr. Hector Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin Garcia

Ing. Florentin Garcia
Coord.Elérctrico y mecánico
INC CIP-Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñonez

Director de Fábrica del CIP
Villeta

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 009/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL

CONTRATO Nº: 002/2020

FRENTE: Administración Central | Fábrica Villeta [X] | Fábrica Vallemí

A los 02 días del mes de Junio del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (Nº/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	-Servicio de verificación y mantenimiento preventivo de 2.000 horas y verificación por problemas de fallas de carga ON-OFF. -Verificación del sensor 1AVPT, conector y ajuste de calibración. -Se registra desconectado el tubing del pistón de carga, se vuelve a instalar y procedemos a testar, se encontró que el pistón posee retardo en su accionamiento por lo que al intentar abrir las válvulas de admisión en ciertos tramos se tranca, teniendo perdidas en el pistón. -Se procede a desmontar el pistón, se verifica los sellos mecánicos desgastados /averiados. -Limpieza y mantenimiento correctivo con provisión de los sellos mecánicos (reemplazo de sellos). -Montaje del pistón, prueba de operación, sin inconvenientes. -Puesta en funcionamiento del compresor, carga y alivio, sin problemas, presión de carga 6.5 bar a 7.3 bar.	Informe adjunto de fecha 26 de Mayo de 2020 EC-005/2020	Del 29 de Abril de 2020 al 29 de Abril de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Julio Cesar Ojeda

Área de Requirente
Aclaración: Julio Cesar Ojeda

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin García

Ing. Florentin García
Jefe Dpto. de Mantenimiento
C.I.P. - Villeta

I. N. C.
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez

Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 010/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☒ Fábrica Vallemí

A los 03 días del mes de Junio del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	-Servicio de Mantenimiento preventivo de 2000 horas y verificación general del equipo por problema y falla de un controlador HDMI CMC. -Se verifica degradación del equipo y casi nula visualización de los parámetros de control del equipo y error de lectura de sensores. -Se procede al mantenimiento correctivo y provisión de un display CMC, configuración del mismo y puesta en funcionamiento, el equipo arranca sin inconvenientes y en línea de producción.	Informe adjunto de fecha 29 de Mayo de 2020 OT-019/2020	Del 08 de Mayo de 2020 al 08 de Mayo de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Héctor Romero Rivero
Sr. Héctor Romero Rivero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentín Giménez García
Ing. Florentín Giménez García
Jefe Dpto. de Mantenimiento
C.I.P. - Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:
Ing. Humberto Quiñonez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

CEMENTO VALLEMI PORTLAND
Dirección de Fábrica
VILLETA

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

...ra con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 031/2020

ROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 18 días del mes de Agosto del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a las 8000hs: - Verificación y limpieza general del equipo, ajuste del tensor de correa - Provisión y cambio de filtros de aceite, dos filtros de aire, un elemento separador y veinte litros de aceite sintético ultra coolant - Reseteo de aviso y configuración de carga alivio. - Puesta en operación, sin inconvenientes. - Servicio de mantenimiento correctivo - Provisión y cambio de sellos mecánicos - Limpieza y engrase del motor - Análisis de vibración sin inconvenientes - Verificación parámetros del controlador (OK)	Informe adjunto de fecha 06 de Agosto de 2020 OT-029/2020	Del 08 de Julio de 2020 al 08 de Julio de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Julio Cesar Ojeda
Área de Requirente
Aclaración: Julio Ojeda

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin Garcia
Ing. Florentin García
Jefe Dpto. de Mantenimiento
C.I.P. - Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Florentin Garcia
Ing. Humberto Giménez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

I. N. C.

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a l

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

Mucho con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 032/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 18 días del mes de Agosto del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento preventivo correspondiente a las 8000hs: - Verificación y limpieza general del equipo, ajuste del tensor de correa - Provisión y cambio de filtros de aceite, dos filtros de aire, un elemento separador y veinte litros de aceite sintético ultra coolant - Reseteo de aviso y configuración de carga alivio. - Puesta en operación, sin inconvenientes. - Servicio de mantenimiento correctivo - Provisión y cambio de sellos mecánicos - Limpieza y engrase del motor - Análisis de vibración sin inconvenientes - Verificación parámetros del controlador (OK)	Informe adjunto de fecha 06 de Agosto de 2020 OT-029/2020	Del 28 de Julio de 2020 al 28 de Julio de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Héctor Romero
Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin Garcia
Ing. Florentin Garcia
Jefe Dpto. de Mantenimiento
C.I.P. - Villeta

P/A.
Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Florentin Garcia
Ing. Florentin Garcia
Director de Fábrica C.I.P.
Villeta

I. N. C.
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

(13)

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 049/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento preventivo correspondiente de 8000hs y verificación general: - Limpieza general del equipo, enfriadores tubo de barrido, válvulas anti-retorno y dreno, con aire comprimido. - Provisión y cambio de dos filtros de aceite y reposición de aceite en los filtros - Provisión y cambio de dos filtros de aire. - Provisión y cambio de un elemento separador - Desagote total del aceite, provisión y cambio total de aceite por ultra coolant - Puesta en funcionamiento (OK) carga alivio sin inconvenientes - Temperatura de operación: 86°C - Caída de presión separador: 0,2 bar. - Se realiza análisis de vibración, el equipo se encuentra dentro de los parámetros de operación.	Informe adjunto de fecha 03 de noviembre de 2020 EC-007/2020	Del 13 de Oct. de 2020 al 13 de Oct. de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Julio Cesar Ojeda
Área de Requirente
Aclaración: Julio Cesar Ojeda.

Jefatura Área Requirente
Aclaración: [illegible]

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P. Villeta

I.N.C. Dirección de Fábricas - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

(16)

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 050/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento preventivo de 8000hs y verificación general: - Limpieza general del equipo, enfriadores tubo dreno, con aire comprimido. - Provisión y cambio de dos filtros de aceite y reposición de aceite en los filtros - Provisión y cambio de dos filtros de aire. - Provisión y cambio de un elemento separador - Desagote total del aceite, provisión y cambio total de aceite por ultra coolant - Verificación de los sensores y transductores de vibración, los mismos deben ser reemplazados por emitir una mala lectura, será cotizado. - Puesta en funcionamiento (OK) carga alivio sin inconvenientes - Se realiza análisis de vibración al motor, el equipo se encuentra dentro de los parámetros de operación.	Informe adjunto de fecha 03 de noviembre de 2020 OT-040/2020	Del 13 de Oct. de 2020 al 13 de Oct. de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Humberto Quiñónez

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Dirección Fábricas
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor, que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

19

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 051/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de verificación por problema en una tarjeta de alimentación al controlador - Mantenimiento correctivo: - Provisión y cambio de una tarjeta electrónica - Programación nuevamente del controlador y verificación de tensión de entrada AC y salida DC (OK) - Puesta en funcionamiento (OK) carga alivio sin inconvenientes - Quedando operativo en línea de producción	Informe adjunto de fecha 03 de noviembre de 2020 EC-006/2020	Del 16 de Oct. de 2020 al 16 de Oct. de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Julio Cesar Ojeda
Área de Requirente
Aclaración: Julio Ojeda

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentín Gomia

Ing. Florentín Gomia
C.I.P. - Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

(10)

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 052/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento preventivo correspondiente de 8000hs y verificación general: - Limpieza general del equipo, enfriadores tubo de barrido, válvulas antiretorno, con aire comprimido. - Provisión y cambio de dos filtros de aceite y reposición de aceite en los filtros - Provisión y cambio de dos filtros de aire. - Provisión y cambio de un elemento separador - Desagote total del aceite, provisión y cambio total de aceite por ultra coolant - Revisión del dreno de condensado, el mismo debe ser reemplazado. - Puesta en funcionamiento (OK) carga alivio sin inconvenientes - Se recomienda el cambio del ventilador por desbalanceo - Temperatura de operación: 86°C - Caída de presión separador: 0,2 bar.	Informe adjunto de fecha 03 de noviembre de 2020 OT-039/2020	Del 13 de Oct. de 2020 al 13 de Oct. de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración:

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

Dirección de Fábrica
CIP

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

(7)

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 053/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central | Fábrica Villeta ☑ | Fábrica Vallemí

A los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento preventivo de 8000hs y verificación general: - Limpieza general del equipo, enfriadores tubo dreno, con aire comprimido. - Provisión y cambio de dos filtros de aceite y reposición de aceite en los filtros - Provisión y cambio de dos filtros de aire. - Provisión y cambio de un elemento separador - Desagote total del aceite, provisión y cambio total de aceite por ultra coolant - Cambio dreno de condensado, pistón neumático, kit reparo admisión, kit reparo de alivio y filtro PAD. - Mantenimiento correctivo: provisión y cambio de manguera por filtración de aceite en el mismo - Puesta en funcionamiento (OK) carga alivio sin inconvenientes - Se recomienda el cambio de ventilador por desbalanceo. - Temperatura de descarga de aire: 86°C - Caída de presión separador: 0,2 bar.	Informe adjunto de fecha 05 de noviembre de 2020 OT-044/2020	Del 05 de Ago. de 2020 al 05 de Ago. de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Héctor Romero

Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentín Garcia

Ing. Florentín Garcia
C.I.P. Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica de Cemento
Villeta

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

22

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 054/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento correctivo por fuga de aire, evitando que el equipo entre en carga: - Provisión y cambio de un acople. - Puesta en funcionamiento, sin inconvenientes, control de carga alivio. - Temperatura de descarga de aire: 87°C - Caída de presión separador: 0,3 bar. - Caída de presión filtro de aceite: 0,6 bar. - El equipo queda en línea de producción sin inconvenientes.	Informe adjunto de fecha 05 de noviembre de 2020 OT-045/2020	Del 19 de Oct. de 2020 al 19 de Oct. de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Héctor Romero
Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florencia García
Ing. Florencia García
Jefa Departamento
C.I.P. - Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:
Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

C. I. P.
Dirección de Fábrica

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

25

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 055/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los 06 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de verificación por problema eléctrico en el panel de control-fuerza y fuga de aire en acople, mantenimiento correctivo: Provisión y cambio de display XE - Verificación de triac del controlador XE averiado, se procede a reemplazar, actualización de software y programación del mismo. - Mantenimiento correctivo: Provisión y cambio de componentes eléctricos. - Avería en el contactor principal y relé térmico, bobina y contactos auxiliares, se procede a su reemplazo y ajuste del térmico. - Mantenimiento correctivo: provisión y cambio de acoples. - Por fuga en acople de válvula de presión mínima, no llegando así a la presión de planta. - Mantenimiento correctivo: Provisión y cambio de manguera. - Avería en manguera de alta presión de despresurización de tanque separador a válvula de admisión. - Puesta en operación, control de funcionamiento carga alivio (OK) - Temperatura de descarga de aire: 79°C - Caída de presión separador: 0,3 bar. - Caída de presión filtro de aceite: 0,5 bar. - El equipo queda en línea de producción sin inconvenientes.	Informe adjunto de fecha 05 de noviembre de 2020 OT-046/2020	Del 20 de Oct. de 2020 al 20 de Oct. de 2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Héctor Romero
Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin García
Ing. Florentin García
Jefe Dpto. de Mantenimiento
C.I.P. - Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:
Ing. Humberto Quiñónez C.I.P.
Director de Fábrica
Villeta

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 056/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 16 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de verificación por avería de una manguera, perdida de aire. - Mantenimiento correctivo: Provisión y cambio de una manguera de alta presión. - Avería en el contactor principal y relé térmico, bobina y contactos auxiliares, se procede a su reemplazo y ajuste del térmico. - Mantenimiento correctivo: provisión y cambio de acoples. - Reposición de aceite por ultra coolant a visor lleno. - Limpieza del equipo, calibración de los sensores. - Puesta en operación, control de funcionamiento carga alivio (OK) - Control de operaciones de válvulas solenoides, dreno de condensado y admisión (OK) - Temperatura de descarga de airend: 92°C - Caída de presión del separador: 0,5 bar. - Se realiza análisis de vibración de la unidad de vibración de la unidad de aire y motor - Se recomienda realizar mantenimiento general del equipo, cambio de rodamientos del motor y unidad y los sellos mecánicos del mismo.	Informe adjunto de fecha 13 de noviembre de 2020 OT-051/2020	Del 03 de noviembre de 2020 al 03 de noviembre de 2020 IAT-134

Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Héctor Romero

Sr. Héctor Romero
Jefe Oficina Técnica
CIP - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Flor... García

Ing. Flor... García
Jefe ... Mantenimiento
C.I.P. ...

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:

Ing. Humberto ... Director de Fábrica de Villeta

I. N. C. VALLEMI

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 057/2020

PROVEEDOR: E. Lewkowitz SRL
CONTRATO N°: 002/2020
FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ■ Fábrica Vallemí

A los 16 días del mes de Noviembre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 364.400 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Servicio de mantenimiento general preventivo correspondiente de 8000hs de operación: - Desmontaje de los enfriadores, panel deflectores, puertas para limpieza con aire comprimido. - Desagote y cambio total del aceite ultra coolant. - Desmontaje del motor principal y unidad de aire para cambio de rodamientos y sellos mecánicos, puesta a punto, (mantenimiento correctivo provisión y cambio). - Montaje de los mismos, limpieza general del equipo. - Cambio y provisión de dos filtros de aceite, dos filtros de aceite elemento separador, dos filtros de aire. - Desmontaje del turbo de barrido para verificación y limpieza. - Verificación de la válvula de presión mínima, OK sin pérdidas. - Puesta en operación, carga alivio sin inconvenientes. - Verificación del pistón neumático OK. - Se realiza análisis de vibración, sin inconvenientes, se recomienda realizarlo cada 500hs. - No se registra ninguna pérdida de aire, aceite o agua. - Temperatura de operación: 86°C - Caída de presión separador: 0,2 bar.	Informe adjunto de fecha 11 de noviembre de 2020 EC-008/2020	Del 09 de noviembre de 2020 al 09 de noviembre de 2020 IAT-141
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP – Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Julio Cesar Ojeda
Área de Requirente
Aclaración:_____

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Ing. Agustín García

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración: Luis Alberto Lewkowitz Director de Fábrica C.I.P. Villeta

I. N. C. Dirección de Fábrica

Formato aprobado por Resolución PR N° 751/15 de fecha 19/10/2015.
Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos y Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.